


品 番	SS 90BFL	品 名	寒冷地用防露式密結形ロータンク	1 / 3
--------	----------	--------	-----------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	SS 90BFB	品名	寒冷地用防露式密結形ロータンク	2 / 3
----	----------	----	-----------------	-------

■互換性に関する注意情報
・タンク取付ナット・ボルト互換性の件

■特記事項 (1/2)
・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
・希望小売価格は代表色（パステルアイボリーほか）の価格を表示しています。
色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
品質保証上補修対応できないもの（工場管理の組付け部品など）は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	HH07146R	レバーハンドル	¥ 4,000 (¥ 4,400)	1		
02	HH12022	密結タンク取付ボルト	¥ 1,950 (¥ 2,145)	1		同梱品は必ずセットで交換すること
03	S 30BF	密結タンク	¥ 33,100 (¥ 36,410)	1		色番指定が必要です。
04	TH21052F	つば付ナット59. 6	¥ 1,950 (¥ 2,145)	1		
05	TH5F0187	排水弁部	¥ 4,150 (¥ 4,565)	1		
06	TH91508S	パッキン	¥ 240 (¥ 264)	1		
07	TH917623	ホース	¥ 170 (¥ 187)	1		
08	TH93489E	パッキン	¥ 780 (¥ 858)	1		
09	THJ26	流動金具	¥ 7,200 (¥ 7,920)	1		
10	THK29S	排水弁バルブ部	¥ 5,200 (¥ 5,720)	1		
11	THS15AFR	横形ロータンク用ボールタップ13 (寒) (JIS)	¥ 18,700 (¥ 20,570)	1		ボールタップ一式交換の場合の品番です
12	TS90FAU	アングル形止水栓 (共用)	¥ 7,750 (¥ 8,525)	1		

■特記事項 (2/2)
・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。
補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

品番	SS 90BFBL	品名	寒冷地用防露式密結形ロータンク	3 / 3
----	-----------	----	-----------------	-------

衛生陶器補修品互換性情報

No. E0020

件名

タンク取付ナット・ボルト互換性の件

対象製品

SS30/31系、SS32/33系、SS90/91系、SS92/93系、SS510/511系、SS560/561系、SS564/565系、SS590/591系、SS594/595系、SS670/671系、SS680/681系

タンク取付ボルト
新旧の違い

(旧型品) ワンタッチナット式

(新型品) ねじ込み式

タンク

便器

ナット位置

白色

ねじが先端まで切られている

黒色

ねじが途中まで切られている

＜新型品への仕様変更理由＞

施工不良によるゆるみ、ぐらつきなどのリスク軽減

①正しい組み合わせ例

②間違った組み合わせ例

ねじが途中までしかない

【同梱品】
ねじ込み式のナット
(黒色)

ワンタッチ式のナット
(白色)

＜ポイント＞

* 正しい組み合わせでない場合は、タンクと便器との固定が不安定となり、水漏れする可能性があるため、必ず正しい組み合わせで施工してください。

①正しい組み合わせ: ねじが途中までしかないボルトとねじ込み式ナット(黒色)

②間違った組み合わせ: ねじが途中までしかないボルトとワンタッチナット(白色)

* タンク取付ボルト(発注品番: HH12022)を手配し、同梱している2セット全てを上記正しい組み合わせで交換してください。