


品番	TBF20SA	品名	台付2ハンドル13（埋込・整流・共）（浴室） （JIS）	1 / 3
----	---------	----	---------------------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TBF20SA	品名	台付2ハンドル13（埋込・整流・共）（浴室） （JIS）	2 / 3
----	---------	----	---------------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】 外観類似品による補修部品選定ミス防止

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。


【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5D0280	TH 5D0280	自在スパウト	¥ 41,500(¥ 45,650)	1		
9B1215	TH 5B0174	こま	¥ 2,350(¥ 2,585)	1		
9B1216	TH 5B0175	こま	¥ 2,400(¥ 2,640)	1		
9B1120	TH 5B0307	開閉バルブ部	¥ 3,000(¥ 3,300)	1		
9B1121	TH 5B0308	開閉バルブ部	¥ 3,000(¥ 3,300)	1		
5C000553	TH 5C0553	整流キャップ	¥ 2,450(¥ 2,695)	1		
18817	TH18817	フランジ	¥ 2,100(¥ 2,310)	2	黄銅	
32318WC	TH32318WC	レバーハンドル	¥ 3,300(¥ 3,630)	1	合成樹脂	
32318WH	TH32318WH	レバーハンドル	¥ 3,300(¥ 3,630)	1	合成樹脂	
61376M	TH61376M	座金付なべ小ねじM4×24	¥ 160(¥ 176)	2	ステンレス鋼 他	
902381S	TH902381S	埋込カラー	¥ 160(¥ 176)	2	合成樹脂	
903971	TH903971	養生カバー	¥ 1,350(¥ 1,485)	1	合成樹脂	
91201H	TH91201H	Oリング	¥ 160(¥ 176)	2	合成ゴム	
91767	TH91767	パッキン	¥ 200(¥ 220)	1	合成樹脂	
93394	TH93394	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2	合成樹脂	
953993	TH953993	ブッシュ	¥ 260(¥ 286)	2	合成樹脂	
95446R	TH95446R	ブッシュ	¥ 430(¥ 473)	2	合成樹脂	
95448	TH95448	カバー	¥ 1,350(¥ 1,485)	2	合成樹脂	
95449	TH95449	ブッシュ	¥ 420(¥ 462)	2	合成樹脂	

品番	TBF20SA	品名	台付2ハンドル13（埋込・整流・共）（浴室） （JIS）	3 / 3
----	---------	----	---------------------------------	-------



金具補修品注意情報	G_0010
------------------	--------

件名 外観類似品による補修部品選定ミス防止

対象製品	<p><前期品></p> <p>TBF20 TBF20A</p> <p>TLP22A TLP22A1 TLP22A2</p> <p>TLP22AB TLP22A1B TLP22A2B</p> <p>TLP12ABX TLP12AX</p>	 <p>画像は TBF20SA</p>
	<p><後期品> 1999年12月以降</p> <p>TBF20S TBF20SA</p> <p>TLP22S TLP22S1 TLP22S2</p> <p>TLP22SB TLP22S1B TLP22S2B</p> <p>TLP12SB TLP12S</p>	

識別方法

- ハンドルを外し、カバーの形状を確認して判断してください。
- ブッシュ及び、フランジの有無を確認して判断してください。

前期品	後期品
 <p>カバー TBF20型：2面取り TLP22/12型：六角</p>	 <p>ブッシュ</p> <p>カバー（面取りなし）</p> <p>フランジ</p>
<p>※イラストは TBF20 品番によっては図と形状が異なります。</p>	<p>※イラストは TBF20S 品番によっては図と形状が異なります。</p>

注意： 補修部品（スピンドルなど）が異なります。
それぞれに対応した補修品を選定してください。