


品番	TBV01405J	品名	壁付サーモスタット混合水栓	1 / 2
----	-----------	----	---------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TBV01405J	品名	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 2
----	-----------	----	---------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
5B000280	TH 5B0280	スピンドル部	¥ 1,950(¥ 2,145)	1		
5D000329	TH 5D0329	温度調節ハンドル部	¥ 7,800(¥ 8,580)	1		
5G000273	TH 5G0273	水栓取付脚	¥ 11,700(¥ 12,870)	2		
5J000062	TH 5J0062	カバー部	¥ 6,200(¥ 6,820)	2		
5J000231	TH 5J0231	水側ハウジング	¥ 2,150(¥ 2,365)	1		
19D49	TH 19D49	つば付ブッシュ	¥ 1,300(¥ 1,430)	2		
97H45	TH 97H45	リング	¥ 770(¥ 847)	2		
TH1003522	TH1003522	逆止弁	¥ 1,250(¥ 1,375)	2		
145334	TH145334	ソケット	¥ 3,250(¥ 3,575)	1		
223841	TH223841	ナット	¥ 1,200(¥ 1,320)	2		
22461	TH22461	袋ナット26. 4	¥ 1,600(¥ 1,760)	2		
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,200(¥ 11,220)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,300(¥ 5,830)	1		
5D000328	TH5D0328	開閉ハンドル部	¥ 6,650(¥ 7,315)	1		
91586ER	TH91586ER	パッキン	¥ 220(¥ 242)	2		
91718H	TH91718H	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1		
926902R	TH926902R	ストッパー	¥ 250(¥ 275)	1		
93994U	TH93994U	O-RING	¥ 230(¥ 253)	2		
97590S	TH97590S	ブッシュ	¥ 590(¥ 649)	1		
THA1-6	THA 1-6	スペーサー	¥ 1,800(¥ 1,980)	1		
THYB68	THYB68	整流キャップ	¥ 640(¥ 704)	1		