

| | | | | |
|----|------------|----|------------|-------|
| 品番 | TBV03301J1 | 品名 | 壁付シングル混合水栓 | 2 / 2 |
|----|------------|----|------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|-----------|---------------|---------------|--------------------|----|----------|----|
| TH5B0055 | TH 5B0055 | 切り替え弁部 | ¥ 1,900(¥ 2,090) | 1 | | |
| TH5D0075 | TH 5D0075 | ハンドル部 | ¥ 3,750(¥ 4,125) | 1 | | |
| TH5D0421 | TH 5D0421 | レバーハンドル部 | ¥ 3,200(¥ 3,520) | 1 | | |
| TH5G0343 | TH 5G0343 | シャワーエルボ | ¥ 3,250(¥ 3,575) | 1 | | |
| TH19B39 | TH 19B39 | スピンドルガイド | ¥ 3,300(¥ 3,630) | 1 | 青銅 | |
| TH97D781 | TH 97D781 | カバー | ¥ 1,650(¥ 1,815) | 1 | 合成樹脂 | |
| TH97D79 | TH 97D79 | ガイド | ¥ 660(¥ 726) | 1 | 樹脂 | |
| TH97D85 | TH 97D85 #N70 | インデックス | ¥ 820(¥ 902) | 1 | 樹脂 | |
| TH5B0425 | TH5B0425 | シングルバルブ部 | ¥ 13,500(¥ 14,850) | 1 | | |
| TH62342 | TH62342 | 六角穴付きボルトM3×40 | ¥ 310(¥ 341) | 3 | ステンレス鋼 他 | |
| TH679-1 | TH679-1 | 逆止弁部 | ¥ 1,100(¥ 1,210) | 2 | | |
| TH747791 | TH747791 | 押え板 | ¥ 1,200(¥ 1,320) | 1 | ステンレス鋼 | |
| TH91201E | TH91201E | Oリング | ¥ 200(¥ 220) | 1 | ゴム | |
| TH91309E | TH91309E | Oリング | ¥ 160(¥ 176) | 1 | ゴム | |
| THD61 | THD61 | 止水栓付取付脚 | ¥ 7,750(¥ 8,525) | 2 | | |
| THYB77-1 | THYB77-1 | 自在スパウト | ¥ 6,750(¥ 7,425) | 1 | | |
| THYC47RA | THYC47RA | シャワーハンガー | ¥ 2,150(¥ 2,365) | 2 | | |
| THYC77LLC | THYC77LLC | シャワーホース | ¥ 7,050(¥ 7,755) | 1 | | |
| THYC88 | THYC88 | シャワーヘッド | ¥ 9,850(¥ 10,835) | 1 | | |