



品番	TBV03415Z	品名	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 3
----	-----------	----	---------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】アーチハンドル補修時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。




図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5D0426	TH 5D0426	温度調節ハンドル部	¥ 9,300(¥ 10,230)	1		
TH5G0338A	TH 5G0338A	エルボ	¥ 6,850(¥ 7,535)	1		
TH97P65	TH 97P65 #N70	ガイドリング	¥ 2,900(¥ 3,190)	2		
TH22412	TH22412	袋ナット36	¥ 610(¥ 671)	2		
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,600(¥ 11,660)	1		
TH5B0444	TH5B0444	逆止弁	¥ 1,750(¥ 1,925)	1		
TH5D0425A	TH5D0425A	切替ハンドル部	¥ 8,650(¥ 9,515)	1		
TH5D0427A	TH5D0427A	レバーハンドル部	¥ 8,300(¥ 9,130)	1		
TH926902R	TH926902R	ストッパー	¥ 260(¥ 286)	1		
TH97590S	TH97590S	ブッシュ	¥ 610(¥ 671)	1		
THA35	THA35	スペーサー	¥ 1,850(¥ 2,035)	1		
THC79	THC79	シャワーヘッド	¥ 13,200(¥ 14,520)	1		
THD110	THD110	止水栓付取付脚	¥ 10,500(¥ 11,550)	2		
THF53	THF53	開閉バルブ部	¥ 5,500(¥ 6,050)	1		
THJ45	THJ45	調圧弁	¥ 6,050(¥ 6,655)	1		
THYB77-1	THYB77-1	自在スパウト	¥ 7,000(¥ 7,700)	1		
THYC47R	THYC47RA	シャワーハンガー	¥ 2,250(¥ 2,475)	2		
THYC77LLC	THYC77LLC	シャワーホース	¥ 7,350(¥ 8,085)	1		

品番	TBV03415Z	品名	壁付サーモスタット混合水栓	3 / 3
----	-----------	----	---------------	-------

金具補修品互換性情報	製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。	2_A1_0070
------------	---	-----------

件名	アーチハンドル補修時の注意情報					
対象製品	TBV03435J、TBV03435Z、TBV03436J、TBV03436Z、TBV03440J、TBV03441J、TBV03441Z	TBV03454J、TBV03414J、TBV03414J1、TBV03414Z、TBV03414Z1、TBV03415J、TBV03415J1	TBV03415Z、TBV03415Z1、TBV03416J、TBV03416Z、TBV03416ZA、TBV03417J、TBV03417Z	TBV03417ZA、TBV03425J、TBV03452J、TBV03452Z、TBY01405J、TBY01405J1	TBY01405Z、TBY01405Z1、TBY01406J、TBY01406Z、TBY01406ZA	他


### 新旧製品識別方法

前期型品	切替時期 2023年11月	後期型品
<p>製造ロット 2023年10月31日まで</p> <p>切替ハンドル ねじを外した内部形状</p>  <p>めねじ 切替ハンドル ねじ 小さな突起</p> <p>現物での突起見え方</p>	<p>製造ロット 2023年11月1日以降</p> <p>切替ハンドル ねじを外した内部形状</p>  <p>めねじ 溝 大きな突起</p> <p>現物での突起見え方</p>	
<p>製造年月日の確認方法</p> <p>例) 230405=2023年4月5日</p> 		

### 前期型品メンテナンス時の注意

#### 前期型品

ねじ緩み補修の際は、TH5D0477（切替ハンドル、レバーハンドル、ねじセット）で交換ください。



ねじ緩み補修以外の補修でねじだけ手配な場合は後期型品とはねじ長さが異なりますのでご注意ください。  
前記型品用：TH61504M  
（後期型品用：分解図参照）

**注意** 切替ハンドル、レバーハンドル、ねじのセットで新旧互換があります。各部品のみでの交換では新旧互換がありません。