


品番	TBX43A	品名	壁付サーモスタット混合水栓	1 / 2
----	--------	----	---------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TBX43A	品名	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 2
----	--------	----	---------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5B0007	TH 5B0007	逆止弁部	¥ 5,650(¥ 6,215)	2		
TH5B0111	TH 5B0111	止水バルブ	¥ 1,650(¥ 1,815)	2		
TH5B0297	TH 5B0297	温度調節ユニット	¥ 37,900(¥ 41,690)	1		
TH14908R	TH14908R	ソケット	¥ 2,800(¥ 3,080)	1	青銅	
TH15788	TH15788	塞蓋	¥ 380(¥ 418)	1	銅合金	
TH18917	TH18917	スピンドルガイド	¥ 1,450(¥ 1,595)	2	黄銅	
TH19684	TH19684	サーモストッパー	¥ 5,850(¥ 6,435)	1	銅合金	
TH19685	TH19685	ストッパー押さえ	¥ 4,200(¥ 4,620)	1	銅合金	
TH19695	TH19695	スペーサー	¥ 2,650(¥ 2,915)	1	銅合金	
TH22428	TH22428	バルブ押さえ	¥ 4,900(¥ 5,390)	1	銅合金	
TH23181	TH23181	ナット	¥ 4,050(¥ 4,455)	1	銅合金	
TH5D0468	TH5D0468	温度調節ハンドル部	¥ 51,200(¥ 56,320)	1		
TH5J0331	TH5J0331	プレート	¥ 78,400(¥ 86,240)	1		
TH71473	TH71473	カバー	¥ 8,800(¥ 9,680)	1	銅合金	
TH85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 160(¥ 176)	1	複合材質	
TH91251H	TH91251H	Oリング	¥ 160(¥ 176)	1	ゴム	
TH91533E	TH91533E	Oリング	¥ 160(¥ 176)	2	ゴム	
TH93424H	TH93424H	Oリング	¥ 680(¥ 748)	1	合成ゴム	
TH94038	TH94038	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	ゴム	
TH97913	TH97913	ガイドリング	¥ 3,000(¥ 3,300)	1	樹脂	