


品番	TBXS41	品名	壁付サーモスタット混合水栓	1 / 2
----	--------	----	---------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TBXS41	品名	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 2
----	--------	----	---------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5B0007	TH 5B0007	逆止弁部	¥ 5,650(¥ 6,215)	2		
TH5B0111	TH 5B0111	止水バルブ	¥ 1,650(¥ 1,815)	2		
TH5D0413	TH 5D0413	温度調節ハンドル部	¥ 27,600(¥ 30,360)	1		
TH15788	TH15788	塞蓋	¥ 380(¥ 418)	2	銅合金	
TH18917	TH18917	スピンドルガイド	¥ 1,450(¥ 1,595)	2	黄銅	
TH19904	TH19904	ブッシュ	¥ 6,250(¥ 6,875)	1	銅合金	
TH19906	TH19906	ブッシュ	¥ 4,550(¥ 5,005)	1	銅合金	
TH19914	TH19914	バルブ押さえ	¥ 6,200(¥ 6,820)	1	銅合金	
TH32571	TH32571	ハンドル部	¥ 18,800(¥ 20,680)	1	亜鉛	
TH576-5R	TH576-5R	温度調節ユニット	¥ 10,200(¥ 11,220)	1		
TH577-6	TH577-6	開閉バルブ部	¥ 5,300(¥ 5,830)	1		
TH5B0417	TH5B0417	スピンドル部	¥ 8,150(¥ 8,965)	1		
TH5R0038	TH5R0038	スピンドル部	¥ 35,900(¥ 39,490)	1		
TH5R0039	TH5R0039	スピンドル部	¥ 33,500(¥ 36,850)	1		
TH614041MR	TH614041MR	止めねじM5×15	¥ 440(¥ 484)	2	ステンレス鋼 他	
TH71488	TH71488	カバー	¥ 38,700(¥ 42,570)	1	銅合金	
TH85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 160(¥ 176)	1	複合材質	
TH85091	TH85091	六角棒スパナ2.5	¥ 160(¥ 176)	1	合金鋼	
TH91533E	TH91533E	Oリング	¥ 160(¥ 176)	2	ゴム	
TH94038	TH94038	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2	ゴム	
TH97863	TH97863	バルブ押さえ	¥ 4,400(¥ 4,840)	1	樹脂	