


品番	TCF5032R#SC1	品名	ウォシュレットHX	1 / 2
----	--------------	----	-----------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



お願い：掲載していない補修部品のお取替えが発生した際はTOTOメンテナンス（株）へ修理・点検をご依頼下さい。
フリーダイヤル 0120-1010-05

品番	TCF5032R#SC1	品名	ウォシュレットHX	2 / 2
----	--------------	----	-----------	-------

■特記事項 (1/1)

- ・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
06	TCM1677N#SC1	便ふた組品 (E/R兼用)	¥ 4,650 (¥ 5,115)	1	合成樹脂他	
07	TCM1684	電池ユニット	¥ 2,500 (¥ 2,750)	1	リチウム他	
08	TCM1788	脱臭カートリッジ	¥ 1,900 (¥ 2,090)	1	合成樹脂他	脱臭カートリッジ
09	TCM1792R	便座クッション	¥ 160 (¥ 176)	2	合成ゴム	便座クッション
11	TCM1808	クイックファスナ	¥ 160 (¥ 176)	1	ステンレス鋼	
19	TCM2079	給水ホース	¥ 4,000 (¥ 4,400)	1	ステンレス鋼他	給水ホース
20	TCM2234	フィルタ	¥ 300 (¥ 330)	1	合成樹脂	
21	TCM2244R	ルーバー組品	¥ 210 (¥ 231)	1	合成樹脂	ルーバー
25	TCM2297	ストレーナ組品	¥ 380 (¥ 418)	1	合成樹脂他	給水フィルター付水抜栓
26	TCM2415	分岐金具	¥ 4,400 (¥ 4,840)	1	黄銅他	
28	TCM2449	ハンガ組品	¥ 1,650 (¥ 1,815)	1	合成樹脂他	
29	TCM2468	キャップ	¥ 160 (¥ 176)	1	合成樹脂	
30	TCM2469#SC1	カバー	¥ 160 (¥ 176)	1	合成樹脂	水抜き栓部
31	TCM2484	ドレンプラグ組品	¥ 160 (¥ 176)	1	合成樹脂他	
34	TCM4312	リモコン組品	¥ 23,200 (¥ 25,520)	1	合成樹脂他	リモコン部品
37	TCM4465	ベースプレート組品	¥ 2,900 (¥ 3,190)	1	合成樹脂他	ベースプレート一式