


| | | | | |
|----|---------------|----|----------------|-------|
| 品番 | TCF5831YR#SC1 | 品名 | ウォシュレットアプリコットP | 1 / 2 |
|----|---------------|----|----------------|-------|

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



お願い：掲載していない補修部品のお取替えが発生した際はTOTOメテカス(株)へ修理・点検をご依頼下さい。
 フリーダイヤル 0120-1010-05

| | | | | |
|----|---------------|----|----------------|-------|
| 品番 | TCF5831YR#SC1 | 品名 | ウォシュレットアプリコットP | 2 / 2 |
|----|---------------|----|----------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----|--------------|-------------|--------------------|----|---------------------|----|
| 18 | TCA551#SC1 | スペーサー組品 | ¥ 2,450(¥ 2,695) | 1 | | |
| 14 | TCM10926 | キャップ | ¥ 1,200(¥ 1,320) | 1 | 合成樹脂 | |
| 15 | TCM11072#SC1 | ルーバー組品 | ¥ 1,200(¥ 1,320) | 1 | | |
| 16 | TCM11074 | 脱臭カートリッジ | ¥ 1,800(¥ 1,980) | 1 | 合成樹脂他 | |
| 17 | TCM11335 | 給水ホース | ¥ 3,000(¥ 3,300) | 1 | | |
| 19 | TCM14563 | リモコン組品 | ¥ 17,300(¥ 19,030) | 1 | | |
| 20 | TCM14579 | ハンガー組品 | ¥ 2,800(¥ 3,080) | 1 | | |
| 01 | TCM1792R | 便座クッション | ¥ 170(¥ 187) | 2 | 合成ゴム | |
| 02 | TCM1804 | 分岐金具 | ¥ 2,250(¥ 2,475) | 1 | 黄銅他 | |
| 03 | TCM1808 | クイックファスナ | ¥ 170(¥ 187) | 1 | ステンレス鋼 | |
| 04 | TCM1881 | パッキン | ¥ 170(¥ 187) | 2 | ノンアスベスト ジョイントシート | |
| 05 | TCM2037 | 十字穴付トラス小ねじ | ¥ 170(¥ 187) | 2 | ステンレス鋼 | |
| 06 | TCM2056 | 固定板 | ¥ 400(¥ 440) | 2 | 合成樹脂 | |
| 07 | TCM2057 | 取付ボルト組品 | ¥ 2,850(¥ 3,135) | 1 | ステンレス鋼他 | |
| 08 | TCM2093 | ゴムブッシュ | ¥ 400(¥ 440) | 2 | 合成ゴム他 | |
| 09 | TCM4425 | ベースプレート一式 | ¥ 3,550(¥ 3,905) | 1 | 合成樹脂他 | |
| 10 | TCM4434 | ベースプレート組品 | ¥ 2,350(¥ 2,585) | 1 | 合成樹脂他 | |
| 11 | TCM9032 | 給水フィルター付水抜栓 | ¥ 2,350(¥ 2,585) | 1 | 合成樹脂他 | |
| 12 | TCM9498 | カバー | ¥ 1,400(¥ 1,540) | 1 | 合成樹脂 | |
| 13 | TCM9920#SC1 | 脱臭フィルター | ¥ 1,150(¥ 1,265) | 1 | | |