


品番	TCF5841ADPR#SC1	品名	ウォシュレットアプリコットP	1 / 3
----	-----------------	----	----------------	-------


必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



お願い：掲載していない補修部品のお取替えが発生した際はTOTOメテックス(株)へ修理・点検をご依頼下さい。
 フリーダイヤル 0120-1010-05

品番	TCF5841ADPR#SC1	品名	ウォシュレットアプリコットP	2 / 3
----	-----------------	----	----------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TCF5841ADPR#SC1	品名	ウォシュレットアプリコットP	3 / 3
----	-----------------	----	----------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
18	TCA551#SC1	スペーサー組品	¥ 2,450(¥ 2,695)	1		
14	TCM10926	キャップ	¥ 1,200(¥ 1,320)	1	合成樹脂	
15	TCM11072#SC1	ルーバー組品	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
16	TCM11074	脱臭カートリッジ	¥ 1,800(¥ 1,980)	1	合成樹脂他	
17	TCM11335	給水ホース	¥ 3,000(¥ 3,300)	1		
19	TCM14562	リモコン組品	¥ 17,300(¥ 19,030)	1		
101	TCM14568	リモコン組品	¥ 14,700(¥ 16,170)	1		
20	TCM14579	ハンガー組品	¥ 2,800(¥ 3,080)	1		
102	TCM14580	ハンガー組品	¥ 2,400(¥ 2,640)	1		
01	TCM1792R	便座クッション	¥ 170(¥ 187)	2	合成ゴム	
02	TCM1804	分岐金具	¥ 2,250(¥ 2,475)	1	黄銅他	
03	TCM1808	クイックファスナ	¥ 170(¥ 187)	1	ステンレス鋼	
04	TCM1881	パッキン	¥ 170(¥ 187)	2	ノンアスベスト ジョイントシート	
05	TCM2037	十字穴付トラス小ねじ	¥ 170(¥ 187)	2	ステンレス鋼	
06	TCM2093	ゴムブッシュ	¥ 400(¥ 440)	2	合成ゴム他	
07	TCM4140	固定板	¥ 930(¥ 1,023)	2	ステンレス鋼	
08	TCM4426	ベースプレート一式	¥ 6,300(¥ 6,930)	1	合成樹脂他	
09	TCM4435	ベースプレート組品	¥ 5,200(¥ 5,720)	1	合成樹脂他	
10	TCM4451	取付ボルト組品	¥ 3,000(¥ 3,300)	1	ステンレス鋼他	
11	TCM9032	給水フィルター付水抜栓	¥ 2,350(¥ 2,585)	1	合成樹脂他	
12	TCM9498	カバー	¥ 1,400(¥ 1,540)	1	合成樹脂	
13	TCM9920#SC1	脱臭フィルター	¥ 1,150(¥ 1,265)	1		