


品 番	TCF906#SR2	品 名	ウォシュレット一体形取替機能部	1 / 2
--------	------------	--------	-----------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



お願い；掲載していない補修品のお取替えが発生した際はTOTOメンテナンス（株）へ修理・点検をご依頼下さい。
フリーダイヤル 0120-1010-05

品番	TCF906#SR2	品名	ウォシュレット一体形取替機能部	2 / 2
----	------------	----	-----------------	-------

■特記事項 (1/1)

- ・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
02	TCA83-9S	触媒組品	¥ 1,650 (¥ 1,815)	1	合成樹脂他	
03	TCM1642R#SR2	便ふた組品 (エロンゲート)	¥ 6,400 (¥ 7,040)	1	合成樹脂他	
04	TCM1644	リモコン組品	¥ 6,200 (¥ 6,820)	1	合成樹脂他	
06	TCM1792R	便座クッション	¥ 160 (¥ 176)	2	合成ゴム	
09	TCM2207	ルーバー	¥ 180 (¥ 198)	1	合成ゴム	
10	TCM2214	給水フィルター付水抜栓	¥ 870 (¥ 957)	1	合成樹脂他	
11	TCM2234	フィルタ	¥ 300 (¥ 330)	1	合成樹脂	
14	TCM2880#SR2	カバー	¥ 200 (¥ 220)	1	合成樹脂	