


品番	TEL76BX	品名	自動水栓	1 / 3
----	---------	----	------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TEL76BX	品名	自動水栓	2 / 3
----	---------	----	------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】 スペーサーとパッキン交換注意点

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
5E000007	TH 5E0007	駆動部	¥ 13,800(¥ 15,180)	1		
5E000009	TH 5E0009	スイッチユニット	¥ 11,900(¥ 13,090)	1		
9E2003	廃番	コントローラ部	廃番	1		
5G000057	TH 5G0057	止水栓	¥ 11,800(¥ 12,980)	1		
5J000070	TH 5J0070 #NG2	継手ユニット	¥ 1,000(¥ 1,100)	1		
18369	TH18369	締付金具	¥ 410(¥ 451)	1	黄銅	
18934R	TH18934R	スペーサー	¥ 5,700(¥ 6,270)	1	黄銅	
18935	TH18935	ナット8	¥ 1,250(¥ 1,375)	1	黄銅	
22383	TH22383A	袋ナット30	¥ 230(¥ 253)	1	黄銅	
402552	TH402552	給水管	¥ 1,600(¥ 1,760)	1	銅	
61276R	TH61276R	なべタッピンねじ3×8	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
61417	TH61417	なべタッピンねじ3×10	¥ 160(¥ 176)	1	炭素鋼	
71002N	TH71002N	カバー	¥ 680(¥ 748)	1	ステンレス鋼	
72690R	TH72690R	取付金具	¥ 980(¥ 1,078)	1	炭素鋼 他	
74182S	TH74182S	クイックファスナー	¥ 550(¥ 605)	1	ステンレス鋼	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂 他	
95698R	TH95698R #NG2	カバー	¥ 1,000(¥ 1,100)	1	合成樹脂	
95711	TH95711 #NG2	ブッシュ	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	

品番	TEL76BX	品名	自動水栓	3 / 3
----	---------	----	------	-------

金具補修品互換性情報

製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。

2_A1_0055

件名 スペーサーとパッキン交換注意点

対象
製品


TEL76AX, TEL76BX, TEL76GMX, TEL76GX, TEL77AX, TEL77BX, TEL77GMX
TEL77GX, TEL84GCX, TEL84GMX, TEL84GX, TEL85GCX, TEL85GMX, TEL85GX
TEL86AX, TEL86BX, TEL86GMX, TEL86GX, TEL87AX, TEL87BX, TEL87GMX
TEL87GX, TEL91A1X, TEL91ACX, TEL91AX

前期・後期型製品識別方法


前期型品

切替時期 2001年9月頃


後期型品



突起なし




突起あり




補修品選定

前期型品

スペーサーとパッキンを
同時交換してください。




スペーサー
18934R




パッキン
93619SR

後期型品

単独で交換可能です。



スペーサー
18934R



パッキン
93619SR