



|    |            |    |                              |       |
|----|------------|----|------------------------------|-------|
| 品番 | TGL306MAAU | 品名 | 台付2ハンドル13（整流・寒）（洗面）<br>（JIS） | 2 / 2 |
|----|------------|----|------------------------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番       | 発注品番     | 品名        | 希望小売価格<br>(税込価格)注1 | 数量 | 材料     | 備考 |
|----------|----------|-----------|--------------------|----|--------|----|
| THY485R  | 廃番       | アクリルハンドル部 | 廃番                 | 2  |        |    |
| THY642   | THY642   | テーパリング部   | ¥ 1,600(¥ 1,760)   | 2  |        |    |
| 5B000130 | 廃番       | バルブ部      | 廃番                 | 2  |        |    |
| 21003    | TH21003  | ナット20. 9  | ¥ 160(¥ 176)       | 2  | 黄銅     |    |
| 23074    | TH23074  | 整流キャップ    | ¥ 850(¥ 935)       | 1  | 黄銅     |    |
| 66036    | TH66036  | 整流板       | ¥ 160(¥ 176)       | 1  | ステンレス鋼 |    |
| 66066    | TH66066  | 整流網       | ¥ 160(¥ 176)       | 3  | ステンレス鋼 |    |
| 71063    | TH71063  | 菊座金       | ¥ 160(¥ 176)       | 2  | 軟鋼     |    |
| 91722Z   | 廃番       | パッキン      | 廃番                 | 1  | 合成樹脂   |    |
| 93932E   | TH93932E | パッキン      | ¥ 220(¥ 242)       | 1  | 合成ゴム   |    |