


| | | | | | |
|----|----------|----|---------------|-------|-------|
| 品番 | TKG30URX | 品名 | 壁付シングル13 (台所) | (JIS) | 1 / 2 |
|----|----------|----|---------------|-------|-------|

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

| | | | | |
|----|----------|----|---------------------|-------|
| 品番 | TKG30URX | 品名 | 壁付シングル13 (台所) (JIS) | 2 / 2 |
|----|----------|----|---------------------|-------|

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|---------|-----------|---------------------|----|--------|----|
| TH573-1 | 廃番 | 止水栓付取付脚 | 廃番 | 2 | | |
| TH679-1 | TH679-1 | 逆止弁部 | ¥ 1,100 (¥ 1,210) | 2 | | |
| THY275AL | 廃番 | 自在スパウト | 廃番 | 1 | | |
| THY582N | THY582N | シングルバルブ部 | ¥ 10,600 (¥ 11,660) | 1 | | |
| THYA32 | THYA32 | レバーハンドル部 | ¥ 3,750 (¥ 4,125) | 1 | 合成樹脂 他 | |
| 9Q0024 | 廃番 | カートリッジ押え部 | 廃番 | 1 | | |
| 92592 | TH92592 | ストッパー | ¥ 160 (¥ 176) | 1 | 合成樹脂 | |