


| | | | | | | |
|----|----------|---|----|---------------|-------|-------|
| 品番 | TKG31UF1 | B | 品名 | 台付シングル13 (台所) | (JIS) | 1 / 3 |
|----|----------|---|----|---------------|-------|-------|

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

| | | | | | |
|----|------------|----|---------------|-------|-------|
| 品番 | TKG31UF1 B | 品名 | 台付シングル13 (台所) | (JIS) | 2 / 3 |
|----|------------|----|---------------|-------|-------|

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報 (TKJ31CF3型他)

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|-----------|----------|---------------------|----|--------|----|
| THY508-1 | THY508-1 | 整流キャップ | ¥ 970 (¥ 1,067) | 1 | | |
| THY582N | THY582N | シングルバルブ部 | ¥ 10,600 (¥ 11,660) | 1 | | |
| THYA33 | THYA33 | レバーハンドル部 | ¥ 3,200 (¥ 3,520) | 1 | 合成樹脂 他 | |
| 5C000019 | TH 5C0019 | スパウト部 | ¥ 9,850 (¥ 10,835) | 1 | | |
| 5G000001 | TH 5G0127 | 給水ソケット | ¥ 2,950 (¥ 3,245) | 2 | | |
| 18369 | TH18369 | 締付金具 | ¥ 410 (¥ 451) | 1 | 黄銅 | |
| 183723 | TH183723 | リング | ¥ 1,700 (¥ 1,870) | 1 | 黄銅 | |
| 184632 | TH184632 | カートリッジ押え | ¥ 1,150 (¥ 1,265) | 1 | 黄銅 | |
| 64254 | TH64254 | 止めばね | ¥ 160 (¥ 176) | 1 | ステンレス鋼 | |
| 72143 | TH72143 | ばね座金 | ¥ 160 (¥ 176) | 1 | ステンレス鋼 | |
| 72711 | TH72711 | スペーサー | ¥ 160 (¥ 176) | 1 | ステンレス鋼 | |
| 72740R | TH72740R | 取付金具 | ¥ 520 (¥ 572) | 1 | 炭素鋼 他 | |
| 85080 | TH85080 | 締付工具 | ¥ 1,100 (¥ 1,210) | 1 | 合成樹脂 | |
| 92592 | TH92592 | ストッパー | ¥ 160 (¥ 176) | 1 | 合成樹脂 | |
| 93295HR | TH93295HR | Oリング | ¥ 160 (¥ 176) | 1 | 合成ゴム | |



| | | | | | | |
|----|----------|---|----|---------------|-------|-------|
| 品番 | TKG31UF1 | B | 品名 | 台付シングル13 (台所) | (JIS) | 3 / 3 |
|----|----------|---|----|---------------|-------|-------|

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| 金具補修品互換性情報 | 製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。 | 2-A1-0058 |
|-------------------|---|-----------|







| | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|
| 件名 | カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報 (TKJ31CF3 型他) | | |
|----|--------------------------------------|--|--|

| | | | |
|------|----------|-----------|--------------------|
| 対象製品 | TKJ31CF3 | TKJ31CF3Z | TKJ31UF3BL |
| | TKJ31UF3 | TKJ31UF3Z | TKG31UF1 TKG31UF1Z |

前期・後期型製品識別方法

| | | | | |
|---------------|--|----------------------------|---|---------------|
| 水栓本体 【樹脂製】 | 前期型品 | 切替時期 2005年11月 ～2006年7月頃 | 後期型品 | 水栓本体 【金属製】 |
| |  | |  | |

補修品選定

| | | | |
|---|------------------------|--|---|
| 前期型品 | | 後期型品 | |
|  | ※カートリッジ押え 184632A A |  | ※カートリッジ押え 184632 A |
|  | ※リング 183722 A |  | ※リング 183723 A |
| ①部品 | ②Oリング | ①部品 | ②Oリング |
| 不要 | 不要 |  |  |
| | | 92620 | 93295HR |

前期・後期型品共通
 ③パッキン
 UパッキンをXパッキンに変更しています。
 補修の際は2個同時交換して下さい。
TH93A74Z2 (Xパッキン2個入り)

注意 ※カートリッジ押えとリングは、同時交換する必要はありません。
 それぞれ単品補修可能です。