


品番	TKJ31UBFZ	品名	台付シングル13（寒）（台所） S)	(JI)	1 / 3
----	-----------	----	-----------------------	------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

品番	TKJ31UBFZ	品名	台付シングル13（寒）（台所） S)	(JI)	2 / 3
----	-----------	----	-----------------------	------	-------

■互換性に関する注意情報

・【金具補修品互換性情報】カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報（TKJ31UBF型他）





■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH93A74Z2	TH 93A74Z2	Xパッキン	¥ 610(¥ 671)	1	合成ゴム	
TH32382WA	TH32382WA	レバーハンドル	¥ 5,900(¥ 6,490)	1	合成樹脂 他	
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 11,000(¥ 12,100)	1		
5B000004	TH 5B0004	水抜弁部	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
5C000157	廃番	吐水口部	廃番	1		
5G000018	TH 5G0018	給水ソケット	¥ 1,850(¥ 2,035)	2		
18369	TH18369	締付金具	¥ 430(¥ 473)	1	黄銅	
184632	TH184632	カートリッジ押え	¥ 1,200(¥ 1,320)	1	黄銅	
41321W1	廃番	スパウト	廃番	1	黄銅 他	
713781	TH713781	リング	¥ 490(¥ 539)	1	ステンレス鋼	
72143	TH72143	ばね座金	¥ 170(¥ 187)	1	ステンレス鋼	
72740R	TH72740R	取付金具	¥ 540(¥ 594)	1	炭素鋼 他	
85080	TH85080	締付工具	¥ 1,150(¥ 1,265)	1	合成樹脂	
92592	TH92592	ストッパー	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂	
92620	TH92620	リング	¥ 350(¥ 385)	2	合成樹脂	
93295HR	TH93295HR	Oリング	¥ 170(¥ 187)	1	合成ゴム	

品番	TKJ31UBFZ	品名	台付シングル13（寒）（台所） S)	(JI)	3 / 3
----	-----------	----	-----------------------	------	-------

金具補修品互換性情報		製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。		2-A1-0060
件名	カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報（TKJ31UBF 型他）			
対象製品	TKJ31UBF TKJ31UBFZ TKJ31UBF3 TKJ31UBF3Z TKJ31UFRXBL TKJ31U1X TKJ31U1KX TLJ31U1DRX TLJ31U1DRKX TLJ31U1DR V3 TLJ31U1DRZ V3			
前期・後期型製品識別方法				
水栓本体 【樹脂製】 		切替時期 2005 年 11 月 ～2006 年 7 月頃	後期型品 	
補修品選定				
前期型品   ①部品 ②Oリング 不要 不要		後期型品   ①部品 ②Oリング TH92620 TH93295HR		
前期・後期型品共通 ③パッキン		UパッキンをXパッキンに変更しています。 補修の際は2個同時交換して下さい。 TH93A74Z2（Xパッキン2個入り）		
注意 ※カートリッジ押えとリングは、同時交換する必要はありません。 それぞれ単品補修可能です。				