


品番	TKJ31UF3BL	品名	台付シングル13 (台所)	(JIS)	1 / 3
----	------------	----	---------------	-------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TKJ31UF3BL	品名	台付シングル13 (台所)	(JIS)	2 / 3
----	------------	----	---------------	-------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報 (TKJ31CF3型他)

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH93A74Z2	TH 93A74Z2	Xパッキン	¥ 590 (¥ 649)	1	合成ゴム	
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 10,600 (¥ 11,660)	1		
17280R	TH17280R	逆止弁	¥ 1,250 (¥ 1,375)	2		
18369	TH18369	締付金具	¥ 410 (¥ 451)	1	黄銅	
183723	TH183723	リング	¥ 1,700 (¥ 1,870)	1	黄銅	
184632	TH184632	カートリッジ押え	¥ 1,150 (¥ 1,265)	1	黄銅	
18489R	TH18489R	逆止弁本体	¥ 1,250 (¥ 1,375)	2	黄銅	
23074	TH23074	整流キャップ	¥ 850 (¥ 935)	1	黄銅	
32382W	TH32382WA	レバーハンドル	¥ 5,700 (¥ 6,270)	1	合成樹脂 他	
413211WR	TH413211WR	スパウト	¥ 8,600 (¥ 9,460)	1	黄銅 他	
66066	TH66066	整流網	¥ 160 (¥ 176)	3	ステンレス鋼	
72143	TH72143	ばね座金	¥ 160 (¥ 176)	1	ステンレス鋼	
72740R	TH72740R	取付金具	¥ 520 (¥ 572)	1	炭素鋼 他	
85080	TH85080	締付工具	¥ 1,100 (¥ 1,210)	1	合成樹脂	
91718H	TH91718H	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	2	合成ゴム	
92592	TH92592	ストッパー	¥ 160 (¥ 176)	1	合成樹脂	
92620	TH92620	リング	¥ 340 (¥ 374)	2	合成樹脂	
93280	TH93280	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1	合成ゴム	
93295HR	TH93295HR	Oリング	¥ 160 (¥ 176)	1	合成ゴム	
93932E	TH93932E	パッキン	¥ 220 (¥ 242)	1	合成ゴム	
94083	TH94083	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	2	ノンアスベスト	

品番	TKJ31UF3BL	品名	台付シングル13 (台所)	(JIS)	3 / 3
----	------------	----	---------------	-------	-------

<b>金具補修品互換性情報</b>	製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。	2-A1-0058
-------------------	---	-----------

件名	カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報 (TKJ31CF3 型他)				
----	--------------------------------------	--	--	--	--

対象製品	TKJ31CF3	TKJ31CF3Z	TKJ31UF3BL	TKJ31UF3	TKJ31UF3Z	TKG31UF1	TKG31UF1Z
------	----------	-----------	------------	----------	-----------	----------	-----------

**前期・後期型製品識別方法**

水栓本体 【樹脂製】	前期型品	切替時期 2005年11月 ～2006年7月頃	後期型品	水栓本体 【金属製】

**補修品選定**

<p>前期型品</p> <p>※カートリッジ押え 184632A A</p> <p>※リング 183722 A</p> <hr/> <p>①部品                      ②Oリング</p> <p>不要                              不要</p>	<p>後期型品</p> <p>※カートリッジ押え 184632 A</p> <p>※リング 183723 A</p> <hr/> <p>①部品                      ②Oリング</p> <p>                      </p> <p>92620                              93295HR</p>
---	--

前期・後期型品共通

③パッキン

UパッキンをXパッキンに変更しています。  
補修の際は2個同時交換して下さい。  
**TH93A74Z2 (Xパッキン2個入り)**

注意 ※カートリッジ押えとリングは、同時交換する必要はありません。  
それぞれ単品補修可能です。