


品番	TKJ33C3Z	品名	台付シングル13 (寒) (台所) S)	(JI)	1 / 3
----	----------	----	-------------------------	------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。  
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、  
補修品として設定しておりません。

品番	TKJ33C3Z	品名	台付シングル13 (寒) (台所) S)	(JI)	2 / 3
----	----------	----	-------------------------	------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】カートリッジ押えの補修品選定注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5B0004	TH 5B0004	水抜弁部	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
TH5G0020R	TH 5G0020R	給水ソケット	¥ 3,100(¥ 3,410)	2		
TH93A74Z2	TH 93A74Z2	Xパッキン	¥ 610(¥ 671)	1	合成ゴム	
TH184632	TH184632	カートリッジ押え	¥ 1,200(¥ 1,320)	1	黄銅	
TH21003	TH21003	ナット20. 9	¥ 170(¥ 187)	2	黄銅	
TH32382WA	TH32382WA	レバーハンドル	¥ 5,900(¥ 6,490)	1	合成樹脂 他	
TH71063	TH71063	菊座金	¥ 170(¥ 187)	2	軟鋼	
TH91772	TH91772	パッキン	¥ 170(¥ 187)	2	天然ゴム 他	
TH92592	TH92592	ストッパー	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂	
TH92620	TH92620	リング	¥ 350(¥ 385)	2	樹脂	
TH93324	TH93324	パッキン	¥ 170(¥ 187)	2	合成樹脂	
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 11,000(¥ 12,100)	1		
THYB25	THYB25	キッチンスプレー	¥ 5,600(¥ 6,160)	1		
413221W2	廃番	スパウト		1	黄銅 他	

品番	TKJ33C3Z	品名	台付シングル13 (寒) (台所)	(JI)	3 / 3
----	----------	----	-------------------	------	-------

**金具補修品互換性情報** 製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。 2-A1-0012

件名	カートリッジ押えの補修品選定注意情報			
対象製品	TKG33UX TKJ33C3 TKG39JX	TKG33UKX TKJ33C3Z TKJ33U3BL	TKG33UYX TKJ33U3	TKG33UYKX TKJ33U3Z

**前期・後期型製品識別方法**

前期型品	切替時期 2005年11月頃	後期型品
<p>水栓本体【樹脂製】</p>		<p>水栓本体【金属製】</p>

**補修品選定**

<p>前期型品</p> <p>カートリッジ押え</p> <p>①部品 不要</p>	<p>後期型品</p> <p>カートリッジ押え</p> <p>①部品  92620</p>
---	---

**前期・後期型品共通**

②パッキン

注意：UパッキンをXパッキンに変更しています。  
補修の際は2個同時交換して下さい。

TH93A74Z2 (Xパッキン2個入り)