

品番	TKS05305J	品名	台付シングル混合水栓	2 / 3
----	-----------	----	------------	-------

■互換性に関する注意情報

・【金具補修品注意情報】ホース補修部品交換時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5D0421	TH 5D0421	レバーハンドル部	¥ 3,300(¥ 3,630)	1		
TH5G0307	TH 5G0307	給水ソケットユニット	¥ 10,000(¥ 11,000)	2		
TH5J0311	TH 5J0311	カバー部	¥ 3,450(¥ 3,795)	1		
TH19F24	TH 19F24	カートリッジ押さえ部	¥ 2,000(¥ 2,200)	1		
TH97P07	TH 97P07	止め輪	¥ 1,600(¥ 1,760)	1		
TH97P70	TH 97P70	ホースガイド	¥ 1,750(¥ 1,925)	1		
TH97P71	TH 97P71	ホースガイド	¥ 5,250(¥ 5,775)	1		
TH97P72	TH 97P72	取付板	¥ 1,700(¥ 1,870)	1		
TH97P73	TH 97P73	水受トレイ	¥ 2,500(¥ 2,750)	1		
TH573062	TH573062	スパイラルチューブ	¥ 2,200(¥ 2,420)	1		
TH5C0876	TH5C0876	キッチンスプレー	¥ 20,100(¥ 22,110)	1		
TH61386	TH61386	トラスタッピンねじ4×12	¥ 210(¥ 231)	3		
TH85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 270(¥ 297)	1		
TH93823H	TH93823H	Oリング	¥ 490(¥ 539)	1		
TH951102	TH951102	ストッパー	¥ 540(¥ 594)	1		
TH97608	TH97608	キャップ	¥ 1,150(¥ 1,265)	1		
THC80A	廃番	ホースユニット	廃番	1		
THF57A	THF57A	シングルバルブ部	¥ 12,600(¥ 13,860)	1		
THK30	THK30	上面施工用アダプター	¥ 5,100(¥ 5,610)	1		
THK54AA	THK54AA	スパウト部	¥ 11,200(¥ 12,320)	1		
THK54BA	THK54BA	Uパッキン	¥ 1,400(¥ 1,540)	1		

品番	TKS05305J	品名	台付シングル混合水栓	3 / 3
----	-----------	----	------------	-------

金具補修品注意情報		C_0021									
件名	ホース補修部品交換時の注意情報										
対象製品	TKS05305J、TKS05305JV3、TKS05305Z、TKS05305ZV3、TKS05306J、TKS05306Z、TKS05308J、TKS05308JV2、TKS05308JV4、TKS05308Z、TKS05308ZV4、TKY01303J、TKY01303Z										
<p>ご使用の製品におきましては、部品供給リスク回避のための仕様変更により補修部品に互換性がなくなっています。</p>											
<p>ホース部以外の部品は従来通りの単体交換が可能です。</p>											
<p>※ホース部を交換される場合は下表をご確認いただきホース部および本体部一式で交換してください。</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>分解図表示品番</th> <th>補修（交換）品番</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>THC80A</td> <td>TH5A0108A</td> </tr> <tr> <td>THC80B</td> <td>TH5A0109A</td> </tr> <tr> <td>THC80C</td> <td rowspan="2">TH5A0110A</td> </tr> <tr> <td>THC80D</td> </tr> </tbody> </table>		分解図表示品番	補修（交換）品番	THC80A	TH5A0108A	THC80B	TH5A0109A	THC80C	TH5A0110A	THC80D	
分解図表示品番	補修（交換）品番										
THC80A	TH5A0108A										
THC80B	TH5A0109A										
THC80C	TH5A0110A										
THC80D											