


| | | | | |
|----|-----------|----|------------|-------|
| 品番 | TKS05308Z | 品名 | 台付シングル混合水栓 | 1 / 3 |
|----|-----------|----|------------|-------|

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定されておりません。

| | | | | |
|----|-----------|----|------------|-------|
| 品番 | TKS05308Z | 品名 | 台付シングル混合水栓 | 2 / 3 |
|----|-----------|----|------------|-------|

■互換性に関する注意情報

・【金具補修品注意情報】ホース補修部品交換時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。


【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|-----------|---------------|--------------------|----|----|----|
| TH5D0421 | TH 5D0421 | レバーハンドル部 | ¥ 3,200(¥ 3,520) | 1 | | |
| TH5G0309 | TH 5G0309 | 給水ソケットユニット | ¥ 5,850(¥ 6,435) | 2 | | |
| TH5J0311 | TH 5J0311 | カバー部 | ¥ 3,300(¥ 3,630) | 1 | | |
| TH19F24 | TH 19F24 | カートリッジ押さえ部 | ¥ 1,950(¥ 2,145) | 1 | | |
| TH93C23E | TH 93C23E | キャップ | ¥ 1,450(¥ 1,595) | 1 | | |
| TH97P07 | TH 97P07 | 止め輪 | ¥ 1,550(¥ 1,705) | 1 | | |
| TH97P29 | TH 97P29 | 止め輪 | ¥ 1,200(¥ 1,320) | 1 | | |
| TH97P70 | TH 97P70 | ホースガイド | ¥ 1,700(¥ 1,870) | 1 | | |
| TH97P71 | TH 97P71 | ホースガイド | ¥ 5,050(¥ 5,555) | 1 | | |
| TH97P72 | TH 97P72 | 取付板 | ¥ 1,650(¥ 1,815) | 1 | | |
| TH97P73 | TH 97P73 | 水受トレイ | ¥ 2,400(¥ 2,640) | 1 | | |
| TH573062 | TH573062 | スパイラルチューブ | ¥ 2,100(¥ 2,310) | 1 | | |
| TH5C0878 | TH5C0878 | カートリッジケース部 | ¥ 8,950(¥ 9,845) | 1 | | |
| TH5C0879 | TH5C0879 | キッチンスプレー | ¥ 19,800(¥ 21,780) | 1 | | |
| TH61386 | TH61386 | トラスタッピンねじ4×12 | ¥ 200(¥ 220) | 3 | | |
| TH658S | TH658S | 浄水カートリッジ | ¥ 4,900(¥ 5,390) | 1 | | |
| TH85089 | TH85089 | 六角棒スパナ4 | ¥ 260(¥ 286) | 1 | | |
| TH93823H | TH93823H | Oリング | ¥ 470(¥ 517) | 1 | | |
| TH951102 | TH951102 | ストッパー | ¥ 520(¥ 572) | 1 | | |
| TH97608 | TH97608 | キャップ | ¥ 1,100(¥ 1,210) | 1 | | |
| THC80D | THC80D | ホースユニット | ¥ 8,750(¥ 9,625) | 1 | | |
| THF57A | THF57A | シングルバルブ部 | ¥ 12,100(¥ 13,310) | 1 | | |
| THJ46 | THJ46 | 逆止弁付水抜き栓 | ¥ 11,600(¥ 12,760) | 1 | | |
| THK30 | THK30 | 上面施工用アダプター | ¥ 4,900(¥ 5,390) | 1 | | |
| THK54BA | THK54BA | Uパッキン | ¥ 1,350(¥ 1,485) | 1 | | |
| THK54CA | THK54CA | スパウト部 | ¥ 10,800(¥ 11,880) | 1 | | |


| | | | | |
|----|-----------|----|------------|-------|
| 品番 | TKS05308Z | 品名 | 台付シングル混合水栓 | 3 / 3 |
|----|-----------|----|------------|-------|

| | | |
|-----------|---|--------|
| 金具補修品注意情報 | | C_0021 |
| 件名 | ホース補修部品交換時の注意情報 | |
| 対象製品 | TKS05305J、TKS05305JV3、TKS05305Z、TKS05305ZV3、TKS05306J、TKS05306Z、TKS05308J、TKS05308JV2、TKS05308JV4、TKS05308Z、TKS05308ZV4、TKY01303J、TKY01303Z | |

ご使用の製品におきましては、部品供給リスク回避の為の仕様変更により補修部品に互換性がなくなっています。



ホース部以外の部品は従来通りの
単体交換が可能です。



※ホース部を交換される場合は下表をご確認頂き
ホース部及び本体部一式で交換してください。

| 分解図表示品番 | 補修 (交換) 品番 |
|---------------|------------|
| THC80A | TH5A0108 |
| THC80B | TH5A0109 |
| THC80C・THC80D | TH5A0110 |