


品番	TKY01303J	品名	台付シングル混合水栓	1 / 3
----	-----------	----	------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。  
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、  
補修品として設定されておりません。

品番	TKY01303J	品名	台付シングル混合水栓	2 / 3
----	-----------	----	------------	-------

■互換性に関する注意情報

・【金具補修品注意情報】ホース補修部品交換時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。


【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5G0307	TH 5G0307	給水ソケットユニット	¥ 9,650(¥ 10,615)	2		
TH5J0311	TH 5J0311	カバー部	¥ 3,300(¥ 3,630)	1		
TH19F24	TH 19F24	カートリッジ押さえ部	¥ 1,950(¥ 2,145)	1		
TH93C23E	TH 93C23E	キャップ	¥ 1,450(¥ 1,595)	1		
TH97P07	TH 97P07	止め輪	¥ 1,550(¥ 1,705)	1		
TH97P29	TH 97P29	止め輪	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
TH97P70	TH 97P70	ホースガイド	¥ 1,700(¥ 1,870)	1		
TH97P71	TH 97P71	ホースガイド	¥ 5,050(¥ 5,555)	1		
TH97P72	TH 97P72	取付板	¥ 1,650(¥ 1,815)	1		
TH97P73	TH 97P73	水受トレイ	¥ 2,400(¥ 2,640)	1		
TH573062	TH573062	スパイラルチューブ	¥ 2,100(¥ 2,310)	1		
TH5C0878	TH5C0878	カートリッジケース部	¥ 8,950(¥ 9,845)	1		
TH5C0879	TH5C0879	キッチンスプレー	¥ 19,800(¥ 21,780)	1		
TH5D0435	TH5D0435	レバーハンドル部	¥ 3,200(¥ 3,520)	1		
TH61386	TH61386	トラスタッピンねじ4×12	¥ 200(¥ 220)	3		
TH658-2	TH658-2	浄水カートリッジ	¥ 5,700(¥ 6,270)	1		
TH85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 260(¥ 286)	1		
TH93823H	TH93823H	Oリング	¥ 470(¥ 517)	1		
TH951102	TH951102	ストッパー	¥ 520(¥ 572)	1		
TH97608	TH97608	キャップ	¥ 1,100(¥ 1,210)	1		
THC80C	THC80C	ホースユニット	¥ 8,750(¥ 9,625)	1		
THF57A	THF57A	シングルバルブ部	¥ 12,100(¥ 13,310)	1		
THK30	THK30	上面施工用アダプター	¥ 4,900(¥ 5,390)	1		
THK54BA	THK54BA	Uパッキン	¥ 1,350(¥ 1,485)	1		
THK54CA	THK54CA	スパウト部	¥ 10,800(¥ 11,880)	1		


品番	TKY01303J	品名	台付シングル混合水栓	3 / 3
----	-----------	----	------------	-------

<b>金具補修品注意情報</b>		C_0021
件名	<b>ホース補修部品交換時の注意情報</b>	
対象製品	TKS05305J、TKS05305JV3、TKS05305Z、TKS05305ZV3、TKS05306J、TKS05306Z、TKS05308J、TKS05308JV2、TKS05308JV4、TKS05308Z、TKS05308ZV4、TKY01303J、TKY01303Z	

ご使用の製品におきましては、部品供給リスク回避の為の仕様変更により補修部品に互換性がなくなっています。



ホース部以外の部品は従来通りの単体交換が可能です。



※ホース部を交換される場合は下表をご確認頂きホース部及び本体部一式で交換してください。

分解図表示品番	補修 (交換) 品番
THC80A	} TH5A0108
THC80B	} TH5A0109
THC80C・THC80D	} TH5A0110