


|    |        |    |            |       |
|----|--------|----|------------|-------|
| 品番 | TKY130 | 品名 | 壁付シングル混合水栓 | 1 / 3 |
|----|--------|----|------------|-------|

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。  
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、  
 補修品として設定しておりません。

|    |        |    |            |       |
|----|--------|----|------------|-------|
| 品番 | TKY130 | 品名 | 壁付シングル混合水栓 | 2 / 3 |
|----|--------|----|------------|-------|

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】水栓取付脚補修時の注意事項

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番       | 発注品番      | 品名       | 希望小売価格<br>(税込価格)注1 | 数量 | 材料   | 備考 |
|----------|-----------|----------|--------------------|----|------|----|
| TH679-1  | TH679-1   | 逆止弁部     | ¥ 1,100 (¥ 1,210)  | 1  |      |    |
| THD61    | THD61     | 止水栓付取付脚  | ¥ 7,750 (¥ 8,525)  | 2  |      |    |
| THYF7R   | THYF7R    | シングルバルブ部 | ¥ 9,300 (¥ 10,230) | 1  |      |    |
| 5C000099 | TH 5C0099 | 自在スパウト   | ¥ 8,550 (¥ 9,405)  | 1  |      |    |
| 5D000048 | TH 5D0048 | ハンドル部    | ¥ 5,050 (¥ 5,555)  | 1  |      |    |
| 19399    | TH19399   | カートリッジ押え | ¥ 1,700 (¥ 1,870)  | 1  | 黄銅 他 |    |
| 97836    | TH97836   | ストッパー    | ¥ 270 (¥ 297)      | 1  | 合成樹脂 |    |

