
品	TKV 2	品	壁付シングル20(台所)	(JIS)	1 / 3
番	INT 3	名			1 / 3

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品	TKY 3	品	壁付シングル20 (台所) (JIS)	2 / 3	
番	INI 3	名		2 / 3	

#### ■互換性に関する注意情報

【金具補修品注意情報】シングルレバー水栓のカートリッジとハンドルの補修について

### ■特記事項(1/1)

- ●特記事項(177)・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願

【補修品リスト】 注1:発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH679-1	TH679-1	逆止弁部	¥ 1, 150 (¥ 1, 265)	1		
THY270A	THY270A	自在スパウト	¥ 7, 500 (¥ 8, 250)	1		
THYF7-7	廃番	シングルバルブ部	廃番	1		
18958R	廃番	カートリッジ押え	廃番	1	黄銅	
93278\$	TH93278S	パッキン	¥ 170 (¥ 187)	2	合成ゴム	
TZY44R	TZY44R	締付工具	¥ 1, 200 (¥ 1, 320)	1		


品	TKY 3	品	壁付シングル20(台所)	(JIS)	2 / 2
番		名			3/3

# 金具補修品注意情報

C 0002

件名シングルレバー水栓のカートリッジとハンドルの補修について対象製品TKY2 TKY2Z TKY3 TKY3Z TKY4 TKY4ZTKY7 TKY7Z TKY8 TKY8Z TKY11

## ★『カートリッジ』を交換する場合



# ★『ハンドル』を交換する場合



変更になります。

### 【補足情報】

カートリッジ及びハンドル補修の履歴があり、 ハンドルが後期型形状(THYA31)に変更され ている場合は、カートリッジのみ交換可能です。

