


品番	TKY 7	品名	壁付シングル20 (台所)	(JIS)	1 / 3
----	-------	----	---------------	-------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TKY 7	品名	壁付シングル20 (台所)	(JIS)	2 / 3
----	-------	----	---------------	-------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】 シングルレバー水栓のカートリッジとハンドルの補修について

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。


図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH679-1	TH679-1	逆止弁部	¥ 1,100 (¥ 1,210)	1		
THYF7-7	廃番	シングルバルブ部	廃番	1		
5C000226	TH 5C0226 #NW1	自在スパウト	¥ 6,200 (¥ 6,820)	1		
18958R	廃番	カートリッジ押え	廃番	1	黄銅	
93278S	TH93278S	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	2	合成ゴム	
TZY44R	TZY44R	締付工具	¥ 1,150 (¥ 1,265)	1		

品番	TKY 7	品名	壁付シングル20 (台所)	(JIS)	3 / 3
----	-------	----	---------------	-------	-------

金具補修品注意情報	C_0002
-----------	--------

件名	シングルレバー水栓のカートリッジとハンドルの補修について
対象製品	TKY2 TKY2Z TKY3 TKY3Z TKY4 TKY4Z TKY7 TKY7Z TKY8 TKY8Z TKY11

★『カートリッジ』を交換する場合




THYF7-7
(カートリッジ+ハンドル)

カートリッジを交換する場合は、同時にハンドルも交換して下さい。
※ハンドルの形状が変更になります。
※ストッパーは不要になります。


ハンドル
後期型形状
ハンドルの形状が変わります

カートリッジ
色:グレー



★『ハンドル』を交換する場合

ハンドルのみ単品交換できます。



【補足情報】

カートリッジ及びハンドル補修の履歴があり、ハンドルが後期型形状(THYA31)に変更されている場合は、カートリッジのみ交換可能です。

