


| | | | | |
|----|-------------|----|---------------------------------|-------|
| 品番 | TK 51-2RX B | 品名 | 台付シングル13 (清水器) (シャワー・スプレー) (台所) | 1 / 4 |
|----|-------------|----|---------------------------------|-------|

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



| | | | | |
|----|-------------|----|---------------------------------|-------|
| 品番 | TK 51-2RX B | 品名 | 台付シングル13 (清水器) (シャワー・スプレー) (台所) | 2 / 4 |
|----|-------------|----|---------------------------------|-------|

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】シングル本体部交換時の注意事項

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|----------------|-----------|--------------------|----|----|----|
| TH5C0647 | TH 5C0647 #G14 | ホースユニット | ¥ 6,500(¥ 7,150) | 1 | | |
| TH5D0366 | TH 5D0366 #G14 | キャップ部 | ¥ 4,000(¥ 4,400) | 1 | | |
| 14693R | TH14693A | ソケット | ¥ 860(¥ 946) | 1 | | |
| 18300 | TH18300 | ブッシュ | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 184636 | TH184636 | カートリッジ押え | ¥ 1,250(¥ 1,375) | 1 | | |
| 18504R | TH18504R | 継手 | ¥ 750(¥ 825) | 2 | | |
| 18646 | TH18646 | 袋ナットM16 | ¥ 200(¥ 220) | 1 | | |
| 22343 | TH22343 | 袋ナット | ¥ 330(¥ 363) | 1 | | |
| 22366 | TH22366 | 自在部袋ナット | ¥ 1,000(¥ 1,100) | 1 | | |
| 32367W3 | TH32367W3 | レバーハンドル | ¥ 2,650(¥ 2,915) | 1 | | |
| 32440W | TH32440W | レバーハンドル | ¥ 4,850(¥ 5,335) | 1 | | |
| 41549 | TH41549 | 自在パイプφ9.5 | ¥ 5,650(¥ 6,215) | 1 | | |
| 41551W | TH41551W | スパウト | ¥ 16,500(¥ 18,150) | 1 | | |
| TH5J0393 | TH5J0393 | スパウト継手 | ¥ 43,800(¥ 48,180) | 1 | | |
| 61357M | TH61357M | なべ小ねじM3×4 | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 64242R | TH64242R | コイル | ¥ 710(¥ 781) | 1 | | |
| 64254 | TH64254 | 止めばね | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 66497R | TH66497R | リング | ¥ 570(¥ 627) | 1 | | |
| 66498R | TH66498R | リング | ¥ 530(¥ 583) | 1 | | |
| TH666 | TH666 | 水受けトレイ | ¥ 770(¥ 847) | 1 | | |
| 670631 | TH670631 | 止めねじM8×8 | ¥ 160(¥ 176) | 2 | | |
| TH711R | TH711R | バルブ部 | ¥ 5,200(¥ 5,720) | 1 | | |
| 72711 | TH72711 | スパーサー | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 74195 | TH74195 | ホースクランプ | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 74269 | TH74269 | ホースクランプ | ¥ 200(¥ 220) | 4 | | |
| 85089 | TH85089 | 六角棒スパナ4 | ¥ 260(¥ 286) | 1 | | |
| 91267HP | TH91267HP | Uパッキン | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 91512H | TH91512H | Oリング | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 91786E | TH91786E | Oリング | ¥ 200(¥ 220) | 1 | | |
| 92592 | TH92592 | ストッパー | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 92891 | TH92891 | クランプ | ¥ 200(¥ 220) | 4 | | |
| 92943 | TH92943 | 継手 | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 93520E | TH93520E | キャップ | ¥ 800(¥ 880) | 2 | | |
| 94034R | TH94034R | パッキン | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |

| | | | | |
|----|-------------|----|---------------------------------|-------|
| 品番 | TK 51-2RX B | 品名 | 台付シングル13 (清水器) (シャワー・スプレー) (台所) | 3 / 4 |
|----|-------------|----|---------------------------------|-------|

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|---------|--------------|-----------|---------------------|----|----|----|
| 950114 | TH950114R | ホース | ¥ 1,800 (¥ 1,980) | 1 | | |
| 950123 | TH950123 | ホース | ¥ 1,000 (¥ 1,100) | 1 | | |
| 95092 | TH95092 #G14 | 止め輪 | ¥ 160 (¥ 176) | 1 | | |
| 95110 | TH95110 | ストッパー | ¥ 180 (¥ 198) | 1 | | |
| 953831 | TH953831 | パイプリング | ¥ 970 (¥ 1,067) | 1 | | |
| 95408 | TH95408 | キャップ | ¥ 330 (¥ 363) | 2 | | |
| 95717 | TH95717 #G14 | 握り手 | ¥ 6,100 (¥ 6,710) | 1 | | |
| 95737 | TH95737 | ホースガイド | ¥ 2,150 (¥ 2,365) | 1 | | |
| 95835 | TH95835 | パッキン | ¥ 160 (¥ 176) | 2 | | |
| 979335 | TH979335 | 定流量弁 | ¥ 900 (¥ 990) | 1 | | |
| THB21 | THB21 #G17M | 散水板 | ¥ 1,700 (¥ 1,870) | 1 | | |
| THY582N | THY582N | シングルバルブ部 | ¥ 10,600 (¥ 11,660) | 1 | | |
| THYK16 | THYK16 | ワンタッチソケット | ¥ 4,000 (¥ 4,400) | 2 | | |

| | | | | |
|----|-------------|----|---------------------------------|-------|
| 品番 | TK 51-2RX B | 品名 | 台付シングル13 (清水器) (シャワー・スプレー) (台所) | 4 / 4 |
|----|-------------|----|---------------------------------|-------|

| | |
|-----------|--------|
| 金具補修品注意情報 | C_0026 |
|-----------|--------|

| | |
|----|-----------------|
| 件名 | シングル本体部交換時の注意事項 |
|----|-----------------|

| | |
|------|--|
| 対象製品 | TK51B,TK51RB,TK51SB,TK51AB,TK51ARB,TK51-2XB,TK51-2RXB,TK51-2SXB,TK51A2XB,TK51A2RXB |
|------|--|

対象製品におきましては、 で囲われたシングル本体部交換の際は、給水ホースが既存止水栓に届かないため、延長用のフレキホースを追加で手配が必要です。

その他、シャワーホースとの接続部材が合わせて手配が必要です。



延長用フレキホース

シングル本体部、フレキホース、その他接続部材の品番につきましては、Q&Aにてご確認ください。

| | |
|--|---|
| TOTO ホームページ | |
| Q&A 番号 | 25-2102 |
| <p>・お客様サポート⇒Q&A から</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>品番・キーワードから探す</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> <input style="width: 15%; text-align: center; background-color: black; color: white; border: none;" type="button" value="Q 検索"/> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> 製品品番やキーワードで探す <input checked="" type="checkbox"/> QNOで探す </p> </div> | <p>・COM-ET 検索から</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto; background-color: #f0f0f0;"> <p style="font-size: x-small;">COM-ET検索 >品番がわからない場合 >使い方</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> Q&A ▼ <input style="width: 80%; font-size: x-small;" type="text" value="25-2102"/> <input style="width: 15%; text-align: center; background-color: black; color: white; border: none;" type="button" value="Q"/> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 2px;"> <input checked="" type="radio"/> 製品品番やキーワードで探す <input type="radio"/> QNOで探す </p> </div> |