


品番	TK 51AR	B	品名	台付シングル13 (シャワ・吐水口回転・ソフト) (台所) (JIS)	1 / 3
----	---------	---	----	-------------------------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TK 51AR B	品名	台付シングル13 (シャワ・吐水口回転・ソフト) (台所) (JIS)	2 / 3
----	-----------	----	-------------------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】シングル本体部交換時の注意事項

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
5C000171	TH 5C0171 #G10	ホースユニット	¥ 13,700(¥ 15,070)	1		
5C000199	TH 5C0199	スパウト部	¥ 41,500(¥ 45,650)	1		
5G000074	TH 5G0074	フィルター継手部	¥ 4,200(¥ 4,620)	1		
TH10437R	TH10437R	スパウト継手	¥ 24,900(¥ 27,390)	1		
184636	TH184636	カートリッジ押え	¥ 1,250(¥ 1,375)	1		
18646	TH18646	袋ナットM16	¥ 200(¥ 220)	1		
32440W	TH32440W	レバーハンドル	¥ 4,850(¥ 5,335)	1		
61357M	TH61357M	なべ小ねじM3×4	¥ 160(¥ 176)	1		
64254	TH64254	止めばね	¥ 160(¥ 176)	1		
TH666	TH666	水受けトレイ	¥ 770(¥ 847)	1		
670631	TH670631	止めねじM8×8	¥ 160(¥ 176)	2		
72711	TH72711	スペーサー	¥ 160(¥ 176)	1		
74181	TH74181	ホースクランプ	¥ 160(¥ 176)	1		
85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 260(¥ 286)	1		
92592	TH92592	ストッパー	¥ 160(¥ 176)	1		
92943	TH92943	継手	¥ 160(¥ 176)	1		
93520E	TH93520E	キャップ	¥ 800(¥ 880)	2		
95110	TH95110	ストッパー	¥ 180(¥ 198)	1		
95737	TH95737	ホースガイド	¥ 2,150(¥ 2,365)	1		
95835	TH95835	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2		
THB19	THB19	吐水口部	¥ 17,300(¥ 19,030)	1		
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 10,600(¥ 11,660)	1		
THYK16	THYK16	ワンタッチソケット	¥ 4,000(¥ 4,400)	2		

品番	TK 51AR B	品名	台付シングル13 (シャワ・吐水口回転・ソフト) (台所) (JIS)	3 / 3
----	-----------	----	-------------------------------------	-------

金具補修品注意情報	C_0026
-----------	--------

件名	シングル本体部交換時の注意事項
----	-----------------

対象製品	TK51B,TK51RB,TK51SB,TK51AB,TK51ARB,TK51-2XB,TK51-2RXB,TK51-2SXB,TK51A2XB,TK51A2RXB
------	------------------------------------------------------------------------------------

対象製品におきましては、 で囲われたシングル本体部交換の際は、給水ホースが既存止水栓に届かないため、延長用のフレキホースを追加で手配が必要です。

その他、シャワーホースとの接続部材が合わせて手配が必要です。



延長用フレキホース

シングル本体部、フレキホース、その他接続部材の品番につきましては、Q&Aにてご確認ください。

TOTO ホームページ	
Q&A 番号	25-2102
<p>・お客様サポート⇒Q&A から</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>品番・キーワードから探す</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> <input style="width: 15%; background-color: black; color: white; border: none;" type="button" value="Q 検索"/> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> 製品品番やキーワードで探す <input checked="" type="checkbox"/> QNOで探す </p> </div>	<p>・COM-ET 検索から</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto; background-color: #f0f0f0;"> <p>COM-ET検索 >品番がわからない場合 >使い方</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> Q&A ▼ 25-2102 <input style="width: 60%; border: none;" type="text"/> <input style="width: 15%; background-color: black; color: white; border: none;" type="button" value="Q"/> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 2px;"> <input checked="" type="radio"/> 製品品番やキーワードで探す <input type="radio"/> QNOで探す </p> </div>