


品番	TK 51SZ	B	品名	台付シングル混合水栓	1 / 3
----	---------	---	----	------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TK 51SZ B	品名	台付シングル混合水栓	2 / 3
----	-----------	----	------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】シングル本体部交換時の注意事項

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0647	TH 5C0647 #G14	ホースユニット	¥ 6,500(¥ 7,150)	1		
TH5D0366	TH 5D0366 #G14	キャップ部	¥ 4,000(¥ 4,400)	1		
5G000016	TH 5G0016	水抜弁部	¥ 10,600(¥ 11,660)	1		
TH10437R	TH10437R	スパウト継手	¥ 24,900(¥ 27,390)	1		
14816	TH14816	ソケット	¥ 2,350(¥ 2,585)	1		
184636	TH184636	カートリッジ押え	¥ 1,250(¥ 1,375)	1		
18646	TH18646	袋ナットM16	¥ 200(¥ 220)	1		
32440W	TH32440W	レバーハンドル	¥ 4,850(¥ 5,335)	1		
41551W	TH41551W	スパウト	¥ 16,500(¥ 18,150)	1		
61357M	TH61357M	なべ小ねじM3×4	¥ 160(¥ 176)	1		
64254	TH64254	止めばね	¥ 160(¥ 176)	1		
66497R	TH66497R	リング	¥ 570(¥ 627)	1		
66498R	TH66498R	リング	¥ 530(¥ 583)	1		
TH666	TH666	水受けトレイ	¥ 770(¥ 847)	1		
670631	TH670631	止めねじM8×8	¥ 160(¥ 176)	2		
72711	TH72711	スペーサー	¥ 160(¥ 176)	1		
74195	TH74195	ホースクランプ	¥ 160(¥ 176)	1		
85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 260(¥ 286)	1		
91786E	TH91786E	Oリング	¥ 200(¥ 220)	1		
92592	TH92592	ストッパー	¥ 160(¥ 176)	1		
92943	TH92943	継手	¥ 160(¥ 176)	1		
93520E	TH93520E	キャップ	¥ 800(¥ 880)	2		
9.36E+05	TH93592E1	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1		
94007R	TH94007R	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1		
95092	TH95092 #G14	止め輪	¥ 160(¥ 176)	1		
95110	TH95110	ストッパー	¥ 180(¥ 198)	1		
95408	TH95408	キャップ	¥ 330(¥ 363)	2		
95717	TH95717 #G14	握り手	¥ 6,100(¥ 6,710)	1		
95737	TH95737	ホースガイド	¥ 2,150(¥ 2,365)	1		
95835	TH95835	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2		
THB21	THB21 #G17M	散水板	¥ 1,700(¥ 1,870)	1		
THK16-1	THK16-1	ワンタッチソケット	¥ 3,750(¥ 4,125)	2		
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 10,600(¥ 11,660)	1		

品番	TK 51SZ B	品名	台付シングル混合水栓	3 / 3
----	-----------	----	------------	-------

金具補修品注意情報	C_0027
件名	シングル本体部交換時の注意事項
対象製品	TK51ZB,TK51ZRB,TK51SZB,TK51AZB,TK51ARZB

対象製品におきましては、 で囲われたシングル本体部交換の際は、給水ホースが既存止水栓に届かないため、延長用のフレキホースを追加で手配が必要です。

その他、水抜弁部との接続部材が合わせて手配が必要です。



延長用フレキホース

シングル本体部、フレキホースのその他接続部材の品番につきましては、Q&Aにてご確認ください。

TOTO ホームページ	
Q&A 番号	25-2102
<p>・お客様サポート⇒Q&A から</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">品番・キーワードから探す</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin: 5px 0;"> <input style="width: 80%; border: 1px solid black;" type="text" value="25-2102"/> <input style="margin-left: 10px; border: 1px solid black; background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;" type="button" value="検索"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin: 5px 0;"> 製品品番やキーワードで探す <input checked="" type="radio"/> QNOで探す </div> </div>	<p>・COM-ET 検索から</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto; background-color: #f0f0f0;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">COM-ET検索 >品番がわからない場合 >使い方</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin: 5px 0;"> Q&A ▼ <input style="width: 80%; border: 1px solid black;" type="text" value="25-2102"/> <input style="margin-left: 10px; border: 1px solid black; background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;" type="button" value="検索"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small; margin: 5px 0;"> ● 製品品番やキーワードで探す ○ QNOで探す </div> </div>