



品番	TK 52ASZ	B	品名	台付シングル混合水栓	2 / 2
----	----------	---	----	------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5B0220	TH 5B0220	シングルバルブ部	¥ 11,500(¥ 12,650)	1		
TH5B0273	TH 5B0273	水抜弁部	¥ 7,350(¥ 8,085)	1		
TH5D0071	TH 5D0071	ハンドル部	¥ 12,400(¥ 13,640)	1		
TH19487	TH19487	カートリッジ押え	¥ 8,900(¥ 9,790)	1		
TH22001	TH22001	袋ナット20. 9	¥ 240(¥ 264)	2		
TH23166S	TH23166S	整流キャップ	¥ 2,200(¥ 2,420)	1		
TH41513	TH41513	連結管	¥ 1,400(¥ 1,540)	2		
TH5A0120	TH5A0120	シングル本体部	¥ 64,100(¥ 70,510)	1		
TH5C1005	TH5C1005	スパウト部	¥ 110,000 (¥ 121,000)	1		
TH62296M	TH62296M	六角穴付ボタンプルトM3×5	¥ 620(¥ 682)	1		
TH66066	TH66066	整流網	¥ 170(¥ 187)	1		
TH66246	TH66246	フィルター	¥ 210(¥ 231)	1		
TH670631	TH670631	止めねじM8×8	¥ 170(¥ 187)	2		
TH74195	TH74195	ホースクランプ	¥ 170(¥ 187)	2		
TH85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 270(¥ 297)	1		
TH91785E	TH91785E	Oリング	¥ 210(¥ 231)	1		
TH91953H	TH91953H	パッキン	¥ 170(¥ 187)	1		
TH935201E	TH935201E	キャップ	¥ 610(¥ 671)	2		
TH94034R	TH94034R	パッキン	¥ 170(¥ 187)	2		
TH95408	TH95408	キャップ	¥ 340(¥ 374)	2		
TH95737	TH95737	ホースガイド	¥ 2,250(¥ 2,475)	1		
TH95835	TH95835	パッキン	¥ 170(¥ 187)	2		
TH97029	TH97029	リング	¥ 1,050(¥ 1,155)	1		
TH97718	TH97718	リング	¥ 1,150(¥ 1,265)	1		
THK16-1	THK16-1	ワンタッチソケット	¥ 3,900(¥ 4,290)	2		