


品番	TK 52AS	B	品名	台付シングル混合水栓	1 / 2
----	---------	---	----	------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。  
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、  
 補修品として設定されておりません。

品番	TK 52AS	B	品名	台付シングル混合水栓	2 / 2
----	---------	---	----	------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5B0220	TH 5B0220	シングルバルブ部	¥ 11,500(¥ 12,650)	1		
TH5D0071	TH 5D0071	ハンドル部	¥ 12,400(¥ 13,640)	1		
TH19487	TH19487	カートリッジ押え	¥ 8,900(¥ 9,790)	1		
TH23166S	TH23166S	整流キャップ	¥ 2,200(¥ 2,420)	1		
TH5A0119	TH5A0119	シングル本体部	¥ 62,900(¥ 69,190)	1		
TH5C1001	TH5C1001	スパウト部	¥ 109,000 (¥ 119,900)	1		
TH62296M	TH62296M	六角穴付ボルトM3×5	¥ 620(¥ 682)	1		
TH66066	TH66066	整流網	¥ 170(¥ 187)	1		
TH66246	TH66246	フィルター	¥ 210(¥ 231)	1		
TH670631	TH670631	止めねじM8×8	¥ 170(¥ 187)	2		
TH74195	TH74195	ホースクランプ	¥ 170(¥ 187)	2		
TH85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 270(¥ 297)	1		
TH91785E	TH91785E	Oリング	¥ 210(¥ 231)	1		
TH91953H	TH91953H	パッキン	¥ 170(¥ 187)	1		
TH935201E	TH935201E	キャップ	¥ 610(¥ 671)	2		
TH95408	TH95408	キャップ	¥ 340(¥ 374)	2		
TH95592R	TH95592R	継手	¥ 2,200(¥ 2,420)	1		
TH95737	TH95737	ホースガイド	¥ 2,250(¥ 2,475)	1		
TH95835	TH95835	パッキン	¥ 170(¥ 187)	2		
TH97029	TH97029	リング	¥ 1,050(¥ 1,155)	1		
TH97718	TH97718	リング	¥ 1,150(¥ 1,265)	1		
THYK16	THYK16	ワンタッチソケット	¥ 4,150(¥ 4,565)	2		