


品番	TK 53AR	B	品名	台付シングル混合水栓	1 / 2
----	---------	---	----	------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TK 53AR	B	品名	台付シングル混合水栓	2 / 2
----	---------	---	----	------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0229	TH 5C0229	吐水口部	¥ 14,200(¥ 15,620)	1		
TH5C0233	TH 5C0233	ホースユニット	¥ 9,450(¥ 10,395)	1		
TH5D0071	TH 5D0071	ハンドル部	¥ 12,400(¥ 13,640)	1		
TH18646A	TH18646A	袋ナットM16	¥ 440(¥ 484)	1		
TH19487	TH19487	カートリッジ押え	¥ 8,900(¥ 9,790)	1		
TH5A0121	TH5A0121	シングル本体部	¥ 63,400(¥ 69,740)	1		
TH5C1003	TH5C1003	スパウト部	¥ 88,300(¥ 97,130)	1		
TH62296M	TH62296M	六角穴付ボタンポルトM3×5	¥ 620(¥ 682)	1		
TH670631	TH670631	止めねじM8×8	¥ 170(¥ 187)	2		
TH74181	TH74181	ホースクランプ	¥ 170(¥ 187)	1		
TH85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 270(¥ 297)	1		
TH85147	TH85147	開閉工具	¥ 950(¥ 1,045)	1		
TH92943	TH92943	継手	¥ 170(¥ 187)	1		
TH935201E	TH935201E	キャップ	¥ 610(¥ 671)	2		
TH95110	TH95110	ストッパー	¥ 190(¥ 209)	1		
TH95737	TH95737	ホースガイド	¥ 2,250(¥ 2,475)	1		
TH95835	TH95835	パッキン	¥ 170(¥ 187)	2		
THYF7R	THYF7R	シングルバルブ部	¥ 9,650(¥ 10,615)	1		
THYK16	THYK16	ワンタッチソケット	¥ 4,150(¥ 4,565)	2		