


品番	TK 53A	B	品名	台付シングル13 整流) (台所)	(シャワ・ソフト・ (JIS)	1 / 2
----	--------	---	----	----------------------	--------------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

品番	TK 53A	B	品名	台付シングル13 整流) (台所) (JIS)	(シャワ・ソフト・)	2 / 2
----	--------	---	----	----------------------------	------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5A0121	TH5A0121	シングル本体部	¥ 61,000(¥ 67,100)	1		
THYF7R	THYF7R	シングルバルブ部	¥ 9,300(¥ 10,230)	1		
THYK16	THYK16	ワンタッチソケット	¥ 4,000(¥ 4,400)	2		
10551	非補修品	スパウト本体	非補修品	1	鋳物	
5C000229	TH 5C0229	吐水口部	¥ 13,700(¥ 15,070)	1		
5C000233	TH 5C0233	ホースユニット	¥ 9,100(¥ 10,010)	1		
5D000071	TH 5D0071	ハンドル部	¥ 11,900(¥ 13,090)	1		
18646	TH18646A	袋ナットM16	¥ 420(¥ 462)	1	銅合金	
19487	TH19487	カートリッジ押え	¥ 8,550(¥ 9,405)	1	黄銅 他	
61357M	TH61357M	なべ小ねじM3×4	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
670631	TH670631	止めねじM8×8	¥ 160(¥ 176)	2	ステンレス鋼	
74181	TH74181	ホースクランプ	¥ 160(¥ 176)	1	炭素鋼	
85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 260(¥ 286)	1	鉄鋼	
92943	TH92943	継手	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
93520E	TH93520E	キャップ	¥ 800(¥ 880)	2	合成ゴム	
95110	TH95110	ストッパー	¥ 180(¥ 198)	1	樹脂	
95737	TH95737	ホースガイド	¥ 2,150(¥ 2,365)	1	樹脂	
95835	TH95835	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2	ゴム	