


|    |          |    |                         |       |
|----|----------|----|-------------------------|-------|
| 品番 | TL306RAG | 品名 | 台付2ハンドル13（ゴム栓）（洗面）（JIS） | 1 / 2 |
|----|----------|----|-------------------------|-------|

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。  
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス（補修）時に交換可能なパーツを記載しております。  
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、  
補修品として設定しておりません。

|    |          |    |                         |       |
|----|----------|----|-------------------------|-------|
| 品番 | TL306RAG | 品名 | 台付2ハンドル13（ゴム栓）（洗面）（JIS） | 2 / 2 |
|----|----------|----|-------------------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番       | 発注品番      | 品名        | 希望小売価格<br>(税込価格)注1 | 数量 | 材料     | 備考 |
|----------|-----------|-----------|--------------------|----|--------|----|
| THY222SR | THY222SR  | こま        | ¥ 640(¥ 704)       | 1  | 合成樹脂 他 |    |
| THY31221 | THY31221  | スピンドル部    | ¥ 900(¥ 990)       | 2  | 黄銅     |    |
| THY492   | THY492    | アクリルハンドル部 | ¥ 2,200(¥ 2,420)   | 2  |        |    |
| THY642   | THY642    | テーパリング部   | ¥ 1,600(¥ 1,760)   | 2  |        |    |
| 5F000001 | TH 5F0001 | 鎖付ゴム栓部    | ¥ 1,200(¥ 1,320)   | 1  |        |    |
| 21003    | TH21003   | ナット20. 9  | ¥ 160(¥ 176)       | 2  | 黄銅     |    |
| 66036    | TH66036   | 整流板       | ¥ 160(¥ 176)       | 1  | ステンレス鋼 |    |
| 71063    | TH71063   | 菊座金       | ¥ 160(¥ 176)       | 2  | 軟鋼     |    |
| 91717    | TH91717   | パッキン      | ¥ 160(¥ 176)       | 1  | 合成樹脂   |    |
| 5J000005 | THYK50    | キャップナット   | ¥ 650(¥ 715)       | 2  |        |    |