


品番	TL571A	品名	立水栓13 (埋込・共)	(JIS)	1 / 2
----	--------	----	--------------	-------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

品番	TL571A	品名	立水栓13 (埋込・共) (JIS)	2 / 2
----	--------	----	--------------------	-------

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TN49	TN 49	継手	¥ 1,200 (¥ 1,320)	1		
5B000094	TH 5B0094	開閉バルブ部	¥ 5,200 (¥ 5,720)	1		
5C000283	TH 5C0283	泡まつキャップ	¥ 1,550 (¥ 1,705)	1		
5D000118	TH 5D0118	ハンドル部	¥ 5,650 (¥ 6,215)	1		
14943	TH14943	継手	¥ 3,300 (¥ 3,630)	1	黄銅	
14944	TH14944	エルボ	¥ 2,750 (¥ 3,025)	1	黄銅	
14945	TH14945	継手	¥ 1,550 (¥ 1,705)	1	黄銅	
18721	TH18721	継手	¥ 3,300 (¥ 3,630)	1	黄銅	
19025	TH19025	台座	¥ 3,300 (¥ 3,630)	1	黄銅	
21003G	TH21003GA	つば付ナット20. 9	¥ 270 (¥ 297)	1	黄銅	
21117	TH21117	つば付ナット16. 6	¥ 590 (¥ 649)	1	黄銅	
211751	TH211751	つば付ナット30	¥ 430 (¥ 473)	1	黄銅	
22118	TH22118	袋ナット16. 6	¥ 270 (¥ 297)	1	黄銅	
41139R	TH41139A	連結管	¥ 1,350 (¥ 1,485)	1	銅	
41591WB	TH41591WB	連結管	¥ 3,000 (¥ 3,300)	1	黄銅 他	
91056	TH91056	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1	天然ゴム	
91558R	TH91558R	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1	天然ゴム	
91571E	TH91571E	Oリング	¥ 160 (¥ 176)	3	合成ゴム	
91917	TH91917	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1	天然ゴム	
93583	TH93583	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1	合成樹脂	
94034R	TH94034R	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	2	ノンアスベスト	
94045	TH94045	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	2	ノンアスベスト	