


| | | | | | |
|----|----------|----|--------------|-------|-------|
| 品番 | TL571AFR | 品名 | 立水栓13 (埋込・共) | (JIS) | 1 / 3 |
|----|----------|----|--------------|-------|-------|

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

| | | | | |
|----|----------|----|--------------------|-------|
| 品番 | TL571AFR | 品名 | 立水栓13 (埋込・共) (JIS) | 2 / 3 |
|----|----------|----|--------------------|-------|

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】給水ホース交換時の注意情報

■特記事項(1/1)


- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|------------|-------------|---------------------|----|---------|----|
| 5B000094 | TH 5B0094 | 開閉バルブ部 | ¥ 5,200 (¥ 5,720) | 1 | | |
| 5C000283 | TH 5C0283 | 泡まつキャップ | ¥ 1,550 (¥ 1,705) | 1 | | |
| 5D000118 | TH 5D0118 | ハンドル部 | ¥ 5,650 (¥ 6,215) | 1 | | |
| 5G000157 | TH 5G0157 | 給水ソケット | ¥ 12,900 (¥ 14,190) | 1 | | |
| 93A75 | TH 93A75 | パッキン | ¥ 420 (¥ 462) | 1 | 合成ゴム | |
| 14943 | TH14943 | 継手 | ¥ 3,300 (¥ 3,630) | 1 | 黄銅 | |
| 14944 | TH14944 | エルボ | ¥ 2,750 (¥ 3,025) | 1 | 黄銅 | |
| 14945 | TH14945 | 継手 | ¥ 1,550 (¥ 1,705) | 1 | 黄銅 | |
| 18721 | TH18721 | 継手 | ¥ 3,300 (¥ 3,630) | 1 | 黄銅 | |
| 19025 | TH19025 | 台座 | ¥ 3,300 (¥ 3,630) | 1 | 黄銅 | |
| 21003G1 | TH21003G1A | つば付ナット20. 9 | ¥ 470 (¥ 517) | 1 | 黄銅 | |
| 21117 | TH21117 | つば付ナット16. 6 | ¥ 590 (¥ 649) | 1 | 黄銅 | |
| 211751 | TH211751 | つば付ナット30 | ¥ 430 (¥ 473) | 1 | 黄銅 | |
| 41591WB | TH41591WB | 連結管 | ¥ 3,000 (¥ 3,300) | 1 | 黄銅 他 | |
| 72792 | TH72792 | スリップワッシャ | ¥ 230 (¥ 253) | 1 | 合成樹脂 | |
| 91558R | TH91558R | パッキン | ¥ 160 (¥ 176) | 1 | 天然ゴム | |
| 91571E | TH91571E | Oリング | ¥ 160 (¥ 176) | 3 | 合成ゴム | |
| 91917 | TH91917 | パッキン | ¥ 160 (¥ 176) | 1 | 天然ゴム | |
| 93583 | TH93583 | パッキン | ¥ 160 (¥ 176) | 1 | 合成樹脂 | |
| 94034R | TH94034R | パッキン | ¥ 160 (¥ 176) | 2 | ノンアスベスト | |
| 94045 | TH94045 | パッキン | ¥ 160 (¥ 176) | 1 | ノンアスベスト | |


| | | | | | |
|----|----------|----|--------------|-------|-------|
| 品番 | TL571AFR | 品名 | 立水栓13 (埋込・共) | (JIS) | 3 / 3 |
|----|----------|----|--------------|-------|-------|

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------|---------|----------|--|
| 金具補修品注意情報 | | | | G_0007 | |
| 件名 | 給水ホース交換時の注意情報 | | | | |
| 対象製品 | TL571AF | TL571AFR | TL579AF | TL579AFR | |
| | TL871AF | TL879AF | | | |




給水ホースの交換方法

- ①給水ホース (旧) とソケットを取り外す。
- ②給水ホース (新) を取り付ける。
 ※ソケットは使用しません。



給水ホース (旧)
 ホース長さ
 L=400 (TL571・TL579 型)
 L=300 (TL871・TL879 型)



給水ホース (新)
 ホース長さ
 L=420 (TL571・TL579 型)
 L=320 (TL871・TL879 型)

