


品番	TL590AUKX	品名	立水栓13 (埋込・寒)	(JIS)	1 / 3
----	-----------	----	--------------	-------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TL590AUKX	品名	立水栓13 (埋込・寒) (JIS)	2 / 3
----	-----------	----	--------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】手洗器用給水栓連結管部の交換時注意点

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。


図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
THY2R	THY 2R	泡まつキャップ	¥ 1,000 (¥ 1,100)	1		
THY642	THY642	テーパリング部	¥ 1,600 (¥ 1,760)	1		
5B000025	廃番	スピンドル部	廃番	1		
5D000052	TH 5D0052	ハンドル部	¥ 11,300 (¥ 12,430)	1		
5R000012	廃番	連結管	廃番	1		
16678	TH16678	カバー	¥ 1,900 (¥ 2,090)	1	黄銅	
17264	TH17264	泡まつ継手	¥ 1,600 (¥ 1,760)	1	黄銅	
21039F	TH21039F	つば付ナット30	¥ 380 (¥ 418)	1	黄銅 他	
91017	TH91017	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1	天然ゴム	
91571E	TH91571E	Oリング	¥ 160 (¥ 176)	1	合成ゴム	
91720	TH91720	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1	合成樹脂	

品番	TL590AUKX	品名	立水栓13 (埋込・寒)	(JIS)	3 / 3
----	-----------	----	--------------	-------	-------

金具補修品注意情報	C-0003
------------------	--------

件名 手洗器用給水栓 連結管部の交換時注意点

対象製品
 TL590A、TL590AEUKX、TL590AEX、TL590AUKX
 TL590AU、TL590AX、TL597A、TL597AX、TL590-1A、
 TL590-1AEX、TL590-1AUKX、TL590-1AX、
 TL590-1EUKX、TL597-3A、TL597-3AX、TL812-1A、
 TL812-1AX、TL812AEX、TL812A、TL812AX、
 TL812AU、TL812AUKX、TL812AEUKX



補修品選定

