


| | | | | |
|----|---------|----|----------------|-------|
| 品番 | TL590AX | 品名 | 立水栓13（埋込）(JIS) | 1 / 3 |
|----|---------|----|----------------|-------|

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を附加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス〔補修〕時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

| | | | | |
|----|---------|----|----------------|-------|
| 品番 | TL590AX | 品名 | 立水栓13（埋込）(JIS) | 2 / 3 |
|----|---------|----|----------------|-------|

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】手洗器用給水栓連結管部の交換時注意点

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|-----------|---------|--------------------|----|-----|----|
| TH5D0052 | TH 5D0052 | ハンドル部 | ¥ 11,300(¥ 12,430) | 1 | | |
| TH5R0012 | 廃番 | 連結管 | 廃番 | 1 | | |
| TH17264 | TH17264 | 泡まつ継手 | ¥ 1,600(¥ 1,760) | 1 | 銅合金 | |
| TH536-2 | TH536-2 | バルブ部 | ¥ 11,100(¥ 12,210) | 1 | | |
| TH91571E | TH91571E | Oリング | ¥ 160(¥ 176) | 1 | ゴム | |
| THY2R | THY 2R | 泡まつキャップ | ¥ 1,000(¥ 1,100) | 1 | | |

| | | | | |
|----|---------|----|--------------------|-------|
| 品番 | TL590AX | 品名 | 立水栓13（埋込） (JIS) | 3 / 3 |
|----|---------|----|--------------------|-------|

金具補修品注意情報


C-0003

件名 手洗器用給水栓 連結管部の交換時注意点

対象製品 TL590A、TL590AEUKX、TL590AEX、TL590AUHKX
TL590AU、TL590AX、TL597A、TL597AX、TL590-1A、
TL590-1AEX、TL590-1AUHKX、TL590-1AX、
TL590-1EUKX、TL597-3A、TL597-3AX、TL812-1A、
TL812-1AX、TL812AEX、TL812A、TL812AX、
TL812AU、TL812AUHKX、TL812AEUKX


前期型品

切替時期 1996年3月頃




連結管が
金属から樹脂ホースに
変わりました

後期型品



補修品選定



連結管(前期型品)は、右図の
連結管ユニットで補修できます。

