


品番	TL834G	品名	台付シングル13（ゴム栓）（洗面）（JIS）	1 / 3
----	--------	----	------------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TL834G	品名	台付シングル13（ゴム栓）（洗面）（JIS）	2 / 3
----	--------	----	------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】カートリッジ交換時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。


図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
THA10	THA10	レバーハンドル部	¥ 3,600(¥ 3,960)	1		
THF7-6	THF 7-6	シングルバルブ部	¥ 9,650(¥ 10,615)	1		
5C000461	TH 5C0461	吐水口部	¥ 9,400(¥ 10,340)	1		
5C000462	TH 5C0462 #G10	ホースユニット	¥ 7,850(¥ 8,635)	1		
5F000001	TH 5F0001	鎖付ゴム栓部	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
5G000197	TH 5G0197	給水ソケット	¥ 3,000(¥ 3,300)	2		
5G000004	TH 5G0283	ホース継手	¥ 3,300(¥ 3,630)	1		
5J000088	TH 5J0088	ハンドシャワー支持部	¥ 12,900(¥ 14,190)	1		
183691R	TH183691R	締付金具	¥ 760(¥ 836)	1	黄銅	
19090	TH19090	馬蹄金具	¥ 2,900(¥ 3,190)	1	黄銅	
91017	TH91017	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	天然ゴム	
95110	TH95110	ストッパー	¥ 180(¥ 198)	1	合成樹脂	
95930	TH95930	キャップ	¥ 600(¥ 660)	1	合成樹脂	
95931	TH95931	パッキン	¥ 590(¥ 649)	1	合成樹脂	

品番	TL834G	品名	台付シングル13（ゴム栓）（洗面）（JIS）	3 / 3
----	--------	----	------------------------	-------

金具補修品注意情報	C_0008
-----------	--------

件名 カートリッジ交換時の注意情報

対象製品 TL834G、TL834GZ



カートリッジの交換

品番：THF7-6

カートリッジ仕様変更により
 カートリッジのみ交換した場合、ハンドル
 と本体の間に若干の隙間ができます。
 カートリッジ押えとセットで交換して下さい。

注意：THF7-6 に高温出湯規制機能はありません。