


品番	TLE01705J	品名	自動水栓機能部	1 / 2
----	-----------	----	---------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TLE01705J	品名	自動水栓機能部	2 / 2
----	-----------	----	---------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5B0299	TH 5B0299	温度調節ユニット	¥ 10,500(¥ 11,550)	1		
TH1000610	TH1000610	クイックファスナー	¥ 170(¥ 187)	1		
TH1000624	TH1000624	ストッパー	¥ 730(¥ 803)	1		
TH1000625	TH1000625	バルブ押さえ	¥ 1,900(¥ 2,090)	1		
TH1000633	TH1000633 #NW1	温度調節ハンドル部	¥ 1,300(¥ 1,430)	1		
TH1000769	TH1000769 #NW1	カバー	¥ 3,700(¥ 4,070)	1		
TH1003522	TH1003522	逆止弁	¥ 1,250(¥ 1,375)	2		
TH5B0420	TH5B0420	駆動部	¥ 18,000(¥ 19,800)	1		
TH5E0231	TH5E0231	コントローラー部	¥ 17,600(¥ 19,360)	1		
TH5G0373	TH5G0373	ホース継手	¥ 3,750(¥ 4,125)	1		
TH5G0376	TH5G0376	水栓取付脚	¥ 15,100(¥ 16,610)	2		
TH61324	TH61324	なべ小ねじM3×16	¥ 160(¥ 176)	1		
TH61333	TH61333	なべタッピンねじ	¥ 160(¥ 176)	1		
TH85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 160(¥ 176)	1		
TH901402N	TH901402N #NW1 M	インデックス	¥ 220(¥ 242)	1		