


| | | | | |
|----|----------|----|------------------------|-------|
| 品番 | TLF30UGX | 品名 | 台付シングル13（ゴム栓）（洗面）（JIS） | 1 / 3 |
|----|----------|----|------------------------|-------|

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス（補修）時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

| | | | | |
|----|----------|----|-------------------------|-------|
| 品番 | TLF30UGX | 品名 | 台付シングル13（ゴム栓）（洗面）（ JIS） | 2 / 3 |
|----|----------|----|-------------------------|-------|

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】泡まつキャップユニットねじの互換性（吐水口固定タイプ）

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|--------------------|----|--------|----|
| THY582N | THY582N | シングルバルブ部 | ¥ 10,600(¥ 11,660) | 1 | | |
| 9D3101R | TH 5D0352 | 泡まつキャップ | ¥ 800(¥ 880) | 1 | | |
| 5F000001 | TH 5F0001 | 鎖付ゴム栓部 | ¥ 1,200(¥ 1,320) | 1 | | |
| 9Q0018 | TH 5R0032 | カートリッジ押え部 | ¥ 1,950(¥ 2,145) | 1 | | |
| 21003 | TH21003 | ナット20. 9 | ¥ 160(¥ 176) | 2 | 黄銅 | |
| 32362W | TH32362WA | レバーハンドル | ¥ 3,750(¥ 4,125) | 1 | 合成樹脂 他 | |
| 71063 | TH71063 | 菊座金 | ¥ 160(¥ 176) | 2 | 軟鋼 | |
| 92592 | TH92592 | ストッパー | ¥ 160(¥ 176) | 1 | 合成樹脂 | |
| 92935 | TH92935 | パッキン | ¥ 160(¥ 176) | 1 | 合成樹脂 | |
| 5G000005 | 廃番 | 逆止弁部 | | 2 | 廃番 | |

| | | | | | |
|----|----------|----|---------------------|---|-------|
| 品番 | TLF30UGX | 品名 | 台付シングル13 (ゴム栓) (洗面) | (| 3 / 3 |
|----|----------|----|---------------------|---|-------|

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| 金具補修品互換性情報 | 製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。 | 2-A1-0004 |
|-------------------|---|-----------|

| | | | | | |
|------|--|--|---|--|---|
| 件名 | 泡まつキャップユニットねじの互換性 (吐水口固定タイプ) | | | | |
| 対象製品 | TLF30AGX TLF30UGX TLJ30AX TLJ30UX TLP31A4X TLP31AX TLP31U1X TLP31UKX TLP30AX | TLF30AGZKX TLF30UKX TLJ30AZKX TLP31A1X TLP31A4ZKX TLP31AZKX TLP31U2X TLP31UL1X TLP30AZKX | TLF30AX TLF30UX TLJ30UGKX TLP31A1ZKX TLP31AL1X TLP30UKX TLP31U3X TLP31UL3X | TLF30AZKX TLJ30AGX TLJ30UGX TLP31A2X TLP31AL3X TLP30UX TLP31U4KX TLP31ULX | TLF30UGKX TLJ30AGZKX TLJ30UKX TLP31A3X TLP31ALX TLP31U1KX TLP31U4X TLP31UX |

前期・後期型製品識別方法

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| <p>前期型品</p> <p>吐水口キャップ部に表示無し</p> <p>ねじサイズ W25 山 24</p> | <p>切替時期 1998年 1~4月頃</p> | <p>後期型品</p> <p>吐水口キャップ部にM24とTOTOの表示有り。</p> <p>ねじサイズ M24×1</p> |
|--|-----------------------------|---|

補修品選定

| | |
|---|---|
| <p>前期型品</p> <p>泡まつキャップユニット TH5C0119</p> | <p>後期型品</p> <p>泡まつキャップユニット TH5D0352</p> |
|---|---|

注意 前期・後期型を識別し、ユニット品番で手配願います。