


品番	TLH22S3	品名	台付2ハンドル混合水栓	1 / 2
----	---------	----	-------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TLH22S3	品名	台付2ハンドル混合水栓	2 / 2
----	---------	----	-------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5B0275	TH 5B0275	開閉バルブ部	¥ 3,600(¥ 3,960)	2		
TH5D0123	TH 5D0123	ハンドル部	¥ 8,550(¥ 9,405)	1		
TH5D0124	TH 5D0124	ハンドル部	¥ 8,550(¥ 9,405)	1		
TH5D0314	TH 5D0314	吐水口部	¥ 45,400(¥ 49,940)	1		
TH5D0352	TH 5D0352	泡まつキャップ	¥ 800(¥ 880)	1		
TH15749R	TH15749R	スパウト連結金具	¥ 4,200(¥ 4,620)	1	青銅	
TH18812	TH18812	フランジ	¥ 750(¥ 825)	2	黄銅	
TH21040F	TH21040F	つば付ナット26. 4	¥ 470(¥ 517)	1	銅合金	
TH211751	TH211751	つば付ナット30	¥ 430(¥ 473)	2	鋳物	
TH22001	TH22001	袋ナット20. 9	¥ 230(¥ 253)	4	銅合金	
TH40509	TH40509	連結管	¥ 530(¥ 583)	2	銅合金	
TH63136	TH63136	ナットM12	¥ 160(¥ 176)	1	銅合金	
TH72108	TH72108	座金	¥ 160(¥ 176)	1	黄銅	
TH91017	TH91017	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2	天然ゴム	
TH91114	TH91114	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	天然ゴム	
TH91283	TH91283	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	天然ゴム 他	
TH91287S	TH91287S	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	合成ゴム	
TH91719	TH91719	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
TH91729	TH91729	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2	合成樹脂	
TH95445	TH95445	カバー	¥ 1,550(¥ 1,705)	2	樹脂	
THY642	THY642	テーパリング部	¥ 1,600(¥ 1,760)	2		
THY91054	THY91054	パッキン	¥ 410(¥ 451)	2		