


| | | | | |
|----|------------|----|------------------------------|-------|
| 品番 | TLJ31U1DRX | 品名 | 台付シングル13（吐水口回転）（洗面） (JIS) | 1 / 3 |
|----|------------|----|------------------------------|-------|

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

| | | | | |
|----|------------|----|------------------------------|-------|
| 品番 | TLJ31U1DRX | 品名 | 台付シングル13（吐水口回転）（洗面） （JIS） | 2 / 3 |
|----|------------|----|------------------------------|-------|

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報（TKJ31UBF型他）









■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|-----------|----------|--------------------|----|--------|----|
| THY582N | THY582N | シングルバルブ部 | ¥ 10,600(¥ 11,660) | 1 | | |
| 5C000437 | 廃番 | 吐水口部 | | 1 | 廃番 | |
| 5G000007 | TH 5G0007 | 給水ソケット | ¥ 4,050(¥ 4,455) | 2 | | |
| 9J9028 | TH 5J0242 | 取付金具 | ¥ 430(¥ 473) | 1 | | |
| 18369 | TH18369 | 締付金具 | ¥ 410(¥ 451) | 1 | 黄銅 | |
| 184632 | TH184632 | カートリッジ押え | ¥ 1,150(¥ 1,265) | 1 | 黄銅 | |
| 32360W | TH32360W | レバーハンドル | ¥ 1,900(¥ 2,090) | 1 | 合成樹脂 他 | |
| 713781 | TH713781 | リング | ¥ 470(¥ 517) | 1 | ステンレス鋼 | |
| 92592 | TH92592 | ストッパー | ¥ 160(¥ 176) | 1 | 合成樹脂 | |
| 93295HR | TH93295HR | Oリング | ¥ 160(¥ 176) | 1 | 合成ゴム | |

| | | | | |
|----|------------|----|-----------------------|-------|
| 品番 | TLJ31U1DRX | 品名 | 台付シングル13 (吐水口回転) (洗面) | 3 / 3 |
|----|------------|----|-----------------------|-------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| 金具補修品互換性情報 | | 製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。 | 2-A1-0060 |
| 件名 | カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報 (TKJ31UBF 型他) | | |
| 対象製品 | TKJ31UBF TKJ31UBFZ TKJ31UBF3 TKJ31UBF3Z TKJ31UFRXBL TKJ31U1X TKJ31U1KX TLJ31U1DRX TLJ31U1DRKX TLJ31U1DR V3 TLJ31U1DRZ V3 | | |
| 前期・後期型製品識別方法 | | | |
| 水栓本体 【樹脂製】 | 前期型品  | 切替時期 2005年11月 ～2006年7月頃 | 後期型品 水栓本体 【金属製】  |
| 補修品選定 | | | |
| 前期型品 | | 後期型品 | |
|  ※カートリッジ押え TH184632A | |  ※カートリッジ押え TH184632 | |
|  ※リング TH71378 | |  ※リング TH713781 | |
| ①部品 | ②Oリング | ①部品 | ②Oリング |
| 不要 | 不要 |  TH92620 |  TH93295HR |
| 前期・後期型品共通 | | UパッキンをXパッキンに変更しています。 | |
| ③パッキン | | 補修の際は2個同時交換して下さい。 | |
| | | TH93A74Z2 (Xパッキン2個入り) | |
| 注意 ※カートリッジ押えとリングは、同時交換する必要はありません。 それぞれ単品補修可能です。 | | | |