


品番	TMF30UCRX	品名	壁付シングル13 (シャワバス) (浴室) (JIS)	1 / 3
----	-----------	----	--------------------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TMF30UCRX	品名	壁付シングル13 (シャワバス) (浴室) (JIS)	2 / 3
----	-----------	----	--------------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】カートリッジケースの交換注意点 (TMF30UC型)

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5B0254	TH 5B0254	切り替え弁部	¥ 1,550 (¥ 1,705)	1		
TH5D0035	廃番	ハンドル部	廃番	1		
TH573-1	廃番	止水栓付取付脚	廃番	2		
TH679-1	TH679-1	逆止弁部	¥ 1,100 (¥ 1,210)	2		
TH730-3	TH730-3	シャワーエルボ	¥ 2,800 (¥ 3,080)	1		
THY261AR	THY261AR	自在スパウト	¥ 16,900 (¥ 18,590)	1		
THY475F	廃番	シャワーヘッド	廃番	1		
THY478ELL	THY478ELLR #NG 2	シャワーホース	¥ 5,650 (¥ 6,215)	1		
THY556WAR	THY556WAR	シャワーハンガー	¥ 3,450 (¥ 3,795)	2		
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 10,600 (¥ 11,660)	1		
9Q0026	廃番	補修専用ユニット (TMF30U型 カートリッジ押え)	廃番	1		
18379	廃番	リング	廃番	1	黄銅	
23093	廃番	キャップナット	廃番	1	黄銅	
32361W	TH32361W	レバーハンドル	¥ 6,000 (¥ 6,600)	1	合成樹脂 他	
91739HP	TH91739HP	キャップナットパッキン	¥ 160 (¥ 176)	1	合成ゴム	
92592	TH92592	ストッパー	¥ 160 (¥ 176)	1	合成樹脂	
92622A	廃番	リング	廃番	1	合成樹脂	

品番	TMF30UCRX	品名	壁付シングル13 (シャワバス) (浴室) (JIS)	3 / 3
----	-----------	----	--------------------------------	-------

金具補修品互換性情報		製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。	2-A1-0013
件名	カートリッジケースの交換注意点 (TMF30UC 型)		
対象製品	TMF30UCRX TMF30UCRKX		

前期・後期型製品識別方法

前期型品	切替時期 2002年8月頃	後期型品
<p>カートリッジ押え 18375 A</p> <p>バルブカートリッジ</p> <p>カートリッジケース が本体と分離して います。</p>		<p>カートリッジ押え 9Q0026</p> <p>バルブカートリッジ</p> <p>カートリッジケース が本体と一体型に なっています。</p>

補修品選定

前期型品	後期型品
<p>カートリッジケース 92594</p> <p>Oリング 93016H</p> <p>パッキン 93266E</p>	<p>※後期型品にカートリッジケースは ありません。 本体と一体化されています。</p>

注意

前期型品の場合、カートリッジケース (92594) がバルブカートリッジに固着している場合がありますので、カートリッジケースを一緒に捨てないでください。