

品番	TMF40W1ZKX	品名	壁付サーモ13（シャワーバス・クリック・寒）（浴室）（JIS）	2 / 4
----	------------	----	---------------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】ワンタッチ式スパウトと取付金具の取替え注意点
- ・【金具補修品互換性情報】水栓取付脚補修時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0702	TH 5C0702	シャワーホース	¥ 5,600(¥ 6,160)	1		
TH576-2S	TH576-2S	温度調節ユニット	¥ 11,200(¥ 12,320)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,500(¥ 6,050)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050(¥ 1,155)	2		
TH730-1	TH730-1	シャワーエルボ	¥ 2,000(¥ 2,200)	1		
THA1-3	THA 1-3	切り替えハンドル部	¥ 5,900(¥ 6,490)	1		
THC46	THC46	シャワーヘッド	¥ 8,900(¥ 9,790)	1		
THD52-1	THD52-1	止水栓付取付脚	¥ 10,000(¥ 11,000)	2		
THJ6R	THJ 6R	調圧弁	¥ 6,050(¥ 6,655)	1		
THY261-1	廃番	自在パイプ（断熱キャップ付）L=68	廃番	1		
THY556WAR	THY556WAR	シャワーハンガー	¥ 3,600(¥ 3,960)	2		
5B000004	TH 5B0004	水抜弁部	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
223201	TH223201	ナット	¥ 590(¥ 649)	2	黄銅	
72536	TH72536	減圧板	¥ 190(¥ 209)	1		
72594	廃番	止め輪	廃番	1	ステンレス鋼	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂 他	
92586	廃番	ブッシュ	廃番	1	合成樹脂	
92587R	廃番	リング	廃番	1	合成樹脂	
92588	廃番	ブッシュ	廃番	1	合成樹脂	
92613	TH92613 #G19M	インデックス	¥ 1,050(¥ 1,155)	1	合成樹脂	
92614	TH92614 #G19M	インデックス	¥ 1,150(¥ 1,265)	1	合成樹脂	
92621R	廃番	リング	廃番	1	合成樹脂	
93265E	廃番	Yパッキン	廃番	1	合成ゴム	

品番	TMF40W1ZKX	品名	壁付サーモ13（シャワーバス・クリック・寒） ）（浴室）（JIS）	3 / 4
----	------------	----	--------------------------------------	-------

金具補修品注意情報

C_0001

件名	ワンタッチ式スパウトと取付金具の取替え注意点
対象製品	TKJ20B TMJ20A 他

水栓本体部を取り外した方が、作業しやすくなります。


取付金具を取替えの際は TOTO メンテナンスへ依頼をお勧めします。

★『ワンタッチ式スパウト』の取替え方法

①スパウトを取り外す。

ブッシュを本体側に強く押し付けたまま
スパウトを引き抜きます。

※スパウトのみ取替えの際は、ブッシュを
はずさないで下さい




②新しいスパウトを取り付ける。

いっばいに押し込んで下さい。

★『取付金具』の取替え注意点

取付金具を取り外し、図の順序で新しい取付金具を取り付けて下さい。



品番	TMF40W1ZKX	品名	壁付サーモ13（シャワーバス・クリック・寒） ）（浴室）（JIS）	4 / 4
----	------------	----	--------------------------------------	-------

金具補修品互換性情報		製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれ に対応した補修品を選定してください。		2-A1-0016
件名	水栓取付脚補修時の注意情報			
対象製品	TMF40ARX TMF40AZRKX	TMG40ARX TMG40ARKX	TMJ40ARX TMJ40ARKX	他
新旧製品識別方法				
前期型品 後期型品 取付脚本体の厚みが違います 断熱脚カバー (湯側) 断熱脚カバー (湯側) 後期型品は前期型品に比べて吐水位置が2mm奥に入ります				
補修品選定				
【前期型品の取付脚本体を交換する場合】				
THD30R 断熱脚カバー (一般地用・寒冷地用共通) 湯側の脚部にカバーが付いて いる場合は、断熱脚カバーも 同時に交換して下さい。 必ず2ヶセットで 同時交換して下さい THD52 THD52 一般地用：THD52 寒冷地用：THD52-1 (水抜栓付き)				
【取付脚本体以外のパーツのみを交換する場合】				
単品交換できます（前期型品・後期型品共通）				
断熱脚カバー 前期型品：TH440 後期型品：THD30R TH91734ER パッキン THF35-1 止水バルブ TH66435R フィルター TH5J0316 スピンドルガイド TH71158ZA 送り座 寒冷地用は下部に 水抜栓あり TH5B0004 水抜バルブ				