

| | | | | |
|----|---------|----|----------------------------|-------|
| 品番 | TMF44E1 | 品名 | 壁付サーモ13 (シャワバス) (浴室) (JIS) | 2 / 2 |
|----|---------|----|----------------------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|----------------|-------------|--------------------|----|------|----|
| TH576-4S | TH576-4S | 温度調節ユニット | ¥ 10,200(¥ 11,220) | 1 | | |
| TH577 | TH577 | 開閉バルブ部 | ¥ 5,300(¥ 5,830) | 1 | | |
| TH5C0949 | TH5C0949 | シャワーホース | ¥ 6,650(¥ 7,315) | 1 | | |
| TH679A | TH679A | 逆止弁部 | ¥ 1,000(¥ 1,100) | 2 | | |
| TH730-1 | TH730-1 | シャワーエルボ | ¥ 1,950(¥ 2,145) | 1 | | |
| TH755-1 | TH755-1 | 温度調節ハンドル部 | ¥ 5,400(¥ 5,940) | 1 | | |
| TH755-2 | TH755-2 | 開閉ハンドル部 | ¥ 3,850(¥ 4,235) | 1 | | |
| TH755-5 | TH755-5 #G19M | 温度調節側インデックス | ¥ 650(¥ 715) | 1 | 合成樹脂 | |
| THA1-6 | THA 1-6 | スパーサー | ¥ 1,800(¥ 1,980) | 1 | | |
| THB32 | THB32 | 泡まつキャップ | ¥ 1,700(¥ 1,870) | 1 | | |
| THD30R | THD30R | 断熱脚カバー | ¥ 850(¥ 935) | 1 | 樹脂 | |
| THD62 | THD62 | 止水栓付取付脚 | ¥ 16,600(¥ 18,260) | 1 | | |
| THY556WA | THY556WAR | シャワーハンガー | ¥ 3,450(¥ 3,795) | 2 | | |
| THYC48 | THYC48 | シャワーヘッド | ¥ 9,850(¥ 10,835) | 1 | | |
| 18652 | TH18652 | ストッパー | ¥ 1,900(¥ 2,090) | 1 | 黄銅 | |
| 22384R | TH22384R | ナット | ¥ 1,900(¥ 2,090) | 2 | 黄銅 | |
| 952791 | TH952791 #G19M | インデックス | ¥ 580(¥ 638) | 1 | 樹脂 | |
| 95720 | TH95720 | リング | ¥ 480(¥ 528) | 2 | 合成樹脂 | |