


品番	TMF49CGX	品名	壁付サーモ13（シャワーバス・自閉）（浴室）（JIS）	1 / 3
----	----------	----	-----------------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TMF49CGX	品名	壁付サーモ13（シャワーバス・自閉）（浴室）（JIS）	2 / 3
----	----------	----	-----------------------------	-------

■ 互換性に関する注意情報

・ 【金具補修品互換性情報】 水栓取付脚補修時の注意情報（TMF49型）

■ 特記事項 (1/1)

- ・ 分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・ 発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・ 発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・ 分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・ 補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・ 図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・ 分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
TH440	TH440	断熱脚カバー	¥ 810 (¥ 891)	1	合成樹脂	
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,600 (¥ 11,660)	1		
TH577-7	TH577-7	開閉バルブ部	¥ 5,200 (¥ 5,720)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050 (¥ 1,155)	2		
TH730-1	TH730-1	シャワーエルボ	¥ 2,000 (¥ 2,200)	1		
TH755-5	TH755-5 #G19M	温度調節側インデックス	¥ 680 (¥ 748)	1	合成樹脂	
TH755-6	TH755-6 #G19M	開閉側インデックス	¥ 600 (¥ 660)	1	樹脂	
TH755-7	TH755-7	温度調節ハンドル部	¥ 5,600 (¥ 6,160)	1		
TH755-8	TH755-8	開閉ハンドル部	¥ 4,000 (¥ 4,400)	1		
THD62	THD62	止水栓付取付脚	¥ 17,300 (¥ 19,030)	1		
THG8	THG 8	自閉バルブ部	¥ 12,100 (¥ 13,310)	1		
THY475F	廃番	シャワーヘッド	廃番	1		
THY478ELL	THY478ELLR #NG2	シャワーホース	¥ 5,850 (¥ 6,435)	1		
THY556WAR	THY556WAR	シャワーハンガー	¥ 3,600 (¥ 3,960)	2		
5C000081	TH 5C0081	吐水口部	¥ 3,550 (¥ 3,905)	1		
22320N	TH22320N	ナット	¥ 590 (¥ 649)	2	銅合金	
66274	TH66274	整流板	¥ 170 (¥ 187)	1	ステンレス鋼	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 170 (¥ 187)	1	複合材質	
92664	TH92664	スペーサー	¥ 1,650 (¥ 1,815)	1	合成樹脂	
926901R	TH926901R	ストッパー	¥ 440 (¥ 484)	1	合成樹脂	

品番	TMF49CGX	品名	壁付サーモ13（シャワーバス・自閉）（浴室）（JIS）	3 / 3
----	----------	----	-----------------------------	-------

金具補修品注意情報

2-A-0056

件名	水栓取付脚補修時の注意情報（TMF49型）
対象製品	TMF49AX TMF49CX TMF49CGX TMF49C1X TMF49C2X TMF49MX TMF49WX TMF49CGARR TMF49WGSR 他

タイプ識別方法

タイプA	タイプB

補修品選定（タイプAB共通）

【取付脚本体を交換する場合】

必ず2ヶセットで同時交換して下さい

タイプAの場合は、断熱脚カバーも同時に交換して下さい。

断熱脚カバー THD30R

タイプB・THD62用 THD30R

THD62 (脚2ヶ入り)

【取付脚本体以外のパーツのみを交換する場合】

91734ER パッキン

71158ZA 送り座

※補修不可部品 止りバルブ

※補修不可部品 Oリング

※補修不可部品 フィルター

※補修不可部品 スピンドルガイド

TMF49型

※補修不可部品 THD62で脚本体補修をお勧めします。(止水栓部の耐久性能及びメンテナンス性向上)

【断熱脚カバーの交換】

タイプA用 TH440

タイプB・THD62用 THD30R