


品番	TMF49WGRX	品名	壁付サーモ13（シャワーバス・クリック・自閉）（浴室）（JIS）	1 / 3
----	-----------	----	----------------------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TMF49WGRX	品名	壁付サーモ13（シャワーバス・クリック・自閉）（浴室）（JIS）	2 / 3
----	-----------	----	----------------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

・【金具補修品互換性情報】水栓取付脚補修時の注意情報（TMF49型）

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH440	TH440	断熱脚カバー	¥ 810(¥ 891)	1	合成樹脂	
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,600(¥ 11,660)	1		
TH577-7	TH577-7	開閉バルブ部	¥ 5,200(¥ 5,720)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050(¥ 1,155)	2		
TH707-3	廃番	ハンドシャワー（クリック・サーモ用）	廃番	1		
TH755-5	TH755-5 #G19M	温度調節側インデックス	¥ 680(¥ 748)	1	合成樹脂	
TH755-6	TH755-6 #G19M	開閉側インデックス	¥ 600(¥ 660)	1	樹脂	
TH755-7	TH755-7	温度調節ハンドル部	¥ 5,600(¥ 6,160)	1		
TH755-8	TH755-8	開閉ハンドル部	¥ 4,000(¥ 4,400)	1		
THD62	THD62	止水栓付取付脚	¥ 17,300(¥ 19,030)	1		
THG8	THG 8	自閉バルブ部	¥ 12,100(¥ 13,310)	1		
THY556WAR	THY556WAR	シャワーハンガー	¥ 3,600(¥ 3,960)	2		
5C000081	TH 5C0081	吐水口部	¥ 3,550(¥ 3,905)	1		
22320N	TH22320N	ナット	¥ 590(¥ 649)	2	銅合金	
66274	TH66274	整流板	¥ 170(¥ 187)	1	ステンレス鋼	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 170(¥ 187)	1	複合材質	
92664	TH92664	スペーサー	¥ 1,650(¥ 1,815)	1	合成樹脂	
926901R	TH926901R	ストッパー	¥ 440(¥ 484)	1	合成樹脂	



品番	TMF49WGRX	品名	壁付サーモ13（シャワーバス・クリック・自閉）（浴室）（JIS）	3 / 3
----	-----------	----	----------------------------------	-------

金具補修品注意情報

2-A-0056

件名	水栓取付脚補修時の注意情報（TMF49型）
対象製品	TMF49AX TMF49CX TMF49CGX TMF49C1X TMF49C2X TMF49MX TMF49WX TMF49CGARR TMF49WGSR 他

タイプ識別方法

タイプA	タイプB
	
取付脚本体の厚みが違います	

補修品選定（タイプA B共通）


【取付脚本体を交換する場合】

必ず2ヶセットで同時交換して下さい

＜湯側＞
断熱脚カバー
THD30R

タイプAの場合は、断熱脚カバーも同時に交換して下さい。

THD62
（脚2ヶ入り）



【取付脚本体以外のパーツのみを交換する場合】

91734ER
パッキン

71158ZA
送り座

※補修不可部品
止メバルブ


※補修不可部品
Oリング

※補修不可部品
フィルター

※補修不可部品
スピンドルガイド

TMF49型

※補修不可部品
THD62で脚本体補修をお勧めします。
（止水栓部の耐久性能及びメンテ性向上）



【断熱脚カバーの交換】

タイプA用
TH440

タイプB・THD62用
THD30R

