



|    |            |    |               |       |
|----|------------|----|---------------|-------|
| 品番 | TMGG40SE3Z | 品名 | 壁付サーモスタット混合水栓 | 2 / 2 |
|----|------------|----|---------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番       | 発注品番      | 品名        | 希望小売価格<br>(税込価格)注1 | 数量 | 材料   | 備考 |
|----------|-----------|-----------|--------------------|----|------|----|
| TH576-4S | TH576-4S  | 温度調節ユニット  | ¥ 10,200(¥ 11,220) | 1  |      |    |
| TH577    | TH577     | 開閉バルブ部    | ¥ 5,300(¥ 5,830)   | 1  |      |    |
| TH5C0949 | TH5C0949  | シャワーホース   | ¥ 6,650(¥ 7,315)   | 1  |      |    |
| TH679A   | TH679A    | 逆止弁部      | ¥ 1,000(¥ 1,100)   | 2  |      |    |
| THA1-6   | THA 1-6   | スペーサー     | ¥ 1,800(¥ 1,980)   | 1  |      |    |
| THD62-1  | THD62-1   | 止水栓付取付脚   | ¥ 20,200(¥ 22,220) | 1  |      |    |
| THY730   | THY730    | シャワーエルボ   | ¥ 1,700(¥ 1,870)   | 1  |      |    |
| THYB70   | THYB70    | 自在スパウト    | ¥ 6,750(¥ 7,425)   | 1  |      |    |
| THYC51   | THYC51R   | シャワーハンガー  | ¥ 3,650(¥ 4,015)   | 2  |      |    |
| THYC60C  | THYC60C   | シャワーヘッド   | ¥ 19,900(¥ 21,890) | 1  |      |    |
| 5B000004 | TH 5B0004 | 水抜弁部      | ¥ 1,150(¥ 1,265)   | 1  |      |    |
| 5D000076 | TH 5D0076 | 温度調節ハンドル部 | ¥ 3,800(¥ 4,180)   | 1  |      |    |
| 5D000077 | TH 5D0077 | 開閉ハンドル部   | ¥ 4,100(¥ 4,510)   | 1  |      |    |
| 97D76    | TH 97D76  | リング       | ¥ 430(¥ 473)       | 2  | 樹脂   |    |
| 22412    | TH22412   | 袋ナット36    | ¥ 590(¥ 649)       | 2  | 銅合金  |    |
| 926902R  | TH926902R | ストッパー     | ¥ 250(¥ 275)       | 1  | 樹脂   |    |
| 97590S   | TH97590S  | ブッシュ      | ¥ 590(¥ 649)       | 1  | 合成樹脂 |    |