

| | | | | |
|----|------------|----|---------------|-------|
| 品番 | TMGG40SECS | 品名 | 壁付サーモスタット混合水栓 | 2 / 2 |
|----|------------|----|---------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|----|--------|----|
| TH5G0293 | TH 5G0293 | 止水栓付取付脚 | ¥ 7,800(¥ 8,580) | 2 | | |
| TH576-4S | TH576-4S | 温度調節ユニット | ¥ 10,200(¥ 11,220) | 1 | | |
| TH577 | TH577 | 開閉バルブ部 | ¥ 5,300(¥ 5,830) | 1 | | |
| TH5C0949 | TH5C0949 | シャワーホース | ¥ 6,650(¥ 7,315) | 1 | | |
| TH679A | TH679A | 逆止弁部 | ¥ 1,000(¥ 1,100) | 2 | | |
| TH71158ZA | TH71158ZA | 送り座 | ¥ 650(¥ 715) | 2 | ステンレス鋼 | |
| THA1-6 | THA 1-6 | スペーサー | ¥ 1,800(¥ 1,980) | 1 | | |
| THC7C | THC 7C | シャワーヘッド | ¥ 19,900(¥ 21,890) | 1 | | |
| THY730 | THY730 | シャワーエルボ | ¥ 1,700(¥ 1,870) | 1 | | |
| THYB70 | THYB70 | 自在スパウト | ¥ 6,750(¥ 7,425) | 1 | | |
| THYC51 | THYC51R | シャワーハンガー | ¥ 3,650(¥ 4,015) | 2 | | |
| 5D000076 | TH 5D0076 | 温度調節ハンドル部 | ¥ 3,800(¥ 4,180) | 1 | | |
| 5D000077 | TH 5D0077 | 開閉ハンドル部 | ¥ 4,100(¥ 4,510) | 1 | | |
| 97D76 | TH 97D76 | リング | ¥ 430(¥ 473) | 2 | 樹脂 | |
| 22412 | TH22412 | 袋ナット36 | ¥ 590(¥ 649) | 2 | 銅合金 | |
| 926902R | TH926902R | ストッパー | ¥ 250(¥ 275) | 1 | 樹脂 | |
| 97590S | TH97590S | ブッシュ | ¥ 590(¥ 649) | 1 | 合成樹脂 | |