


品番	TMHG40-1Z B	品名	壁付サーモ13 (寒) (浴室) (JIS)	1 / 3
----	-------------	----	------------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TMHG40-1Z B	品名	壁付サーモ13 (寒) (浴室) (JIS)	2 / 3
----	-------------	----	------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

・【金具補修品互換性情報】吐水口補修時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5B0004	TH 5B0004	水抜弁部	¥ 1,150 (¥ 1,265)	1		
TH5C0132	TH 5C0132	吐水口部	¥ 1,550 (¥ 1,705)	1		
TH5D0021	TH 5D0021	開閉ハンドル部	¥ 5,850 (¥ 6,435)	1		
TH5G0062	TH 5G0062	止水栓付取付脚	¥ 11,400 (¥ 12,540)	2		
TH13189	廃番	シャワーエルボ	廃番	1	黄銅	
TH22001	TH22001	袋ナット20.9	¥ 230 (¥ 253)	1	銅合金	
TH22412	TH22412	袋ナット36	¥ 590 (¥ 649)	2	銅合金	
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,200 (¥ 11,220)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,300 (¥ 5,830)	1		
TH61181M	TH61181M	なべ小ねじM4×6	¥ 160 (¥ 176)	1	ステンレス鋼 他	
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,000 (¥ 1,100)	2		
TH72175	TH72175	スリップワッシャ	¥ 160 (¥ 176)	1	合成樹脂	
TH91054E	TH91054E	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1	合成ゴム	
TH93336E	TH93336E	Oリング	¥ 160 (¥ 176)	2	ゴム	
TH975871S	TH975871S #N70	インデックス	¥ 1,050 (¥ 1,155)	1	樹脂	
TH975872S	TH975872S #N70	インデックス	¥ 1,050 (¥ 1,155)	1	樹脂	
TH97590S	TH97590S	ブッシュ	¥ 590 (¥ 649)	1	合成樹脂	
THA1-6	THA 1-6	スペーサー	¥ 1,800 (¥ 1,980)	1		
THA29	THA29	温度調節ハンドル部	¥ 5,300 (¥ 5,830)	1		
THH10	THH10	壁付サーモ本体部	¥ 51,400 (¥ 56,540)	1		

品番	TMHG40-1Z B	品名	壁付サーモ13 (寒) (浴室) (JIS)	3 / 3
----	-------------	----	------------------------	-------

<b>金具補修品互換性情報</b>	製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。	2-A1-0015
-------------------	---	-----------

<b>件名</b>	<b>吐水口補修時の注意情報</b>
<b>対象製品</b>	TMG40-1 TMG40-1Z TMHG40-1 TMHG40-1Z TMHG40-1R TMHG40-1RZ TMJ40L2 TMJ40L2Z TMJ40R2 TMJ40R2Z TMHG40B1 TMHG40B1R TMHG40B1RZ TMHG40B1S TMHG40B1SZ TMHG40B3 TMHG40B3Z TMHG40B3R TMHG40B3RZ TMHG40L1 TMHG40L1Z TMHG40L2 TMHG40L2Z TMHG40L3 TMHG40L3Z TMHG40R1 TMHG40R1Z TMHG40R2 TMHG40R2Z TMHG40R3 TMHG40R3Z

### 新旧製品識別方法

<b>前期型品</b>	切替時期 2011年6月頃	<b>後期型品</b>
<p>整流板</p> <p>整流網</p>		<p>エアレーター</p>

### 補修品選定

<b>前期型品</b>	<b>後期型品</b>
<p>本体から整流板を取り外して下さい。</p> <p>交換</p> <p>品番：5C000132</p>	<p>5C000132で補修できます。 (そのまま取り付けます)</p>

**注意** 旧型品を補修の際は、整流板の抜き忘れにご注意下さい。  
整流板は、水栓本体側に取り付けています。