


品番	TMHG40-1	B	品名	壁付サーモ13 (浴室)	(JIS)	1 / 3
----	----------	---	----	--------------	-------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TMHG40-1 B	品名	壁付サーモ13 (浴室) (JIS)	2 / 3
----	------------	----	--------------------	-------

■互換性に関する注意情報

・【金具補修品互換性情報】吐水口補修時の注意情報

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0132	TH 5C0132	吐水口部	¥ 1,600 (¥ 1,760)	1		
TH5D0021	TH 5D0021	開閉ハンドル部	¥ 6,100 (¥ 6,710)	1		
TH5G0061	TH 5G0061	止水栓付取付脚	¥ 8,600 (¥ 9,460)	2		
TH13187	廃番	エルボ	廃番	1	銅合金	
TH13188	廃番	シャワー取出管	廃番	1	銅合金	
TH13189	廃番	シャワーエルボ	廃番	1	黄銅	
TH22001	TH22001	袋ナット20. 9	¥ 240 (¥ 264)	1	銅合金	
TH22412	TH22412	袋ナット36	¥ 610 (¥ 671)	2	銅合金	
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,600 (¥ 11,660)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,500 (¥ 6,050)	1		
TH61181M	TH61181M	なべ小ねじM4×6	¥ 170 (¥ 187)	1	ステンレス鋼 他	
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050 (¥ 1,155)	2		
TH72175	TH72175	スリップワッシャ	¥ 170 (¥ 187)	1	合成樹脂	
TH85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 170 (¥ 187)	1	複合材質	
TH91054E	TH91054E	パッキン	¥ 170 (¥ 187)	1	合成ゴム	
TH93336E	TH93336E	Oリング	¥ 170 (¥ 187)	2	ゴム	
TH975871S	TH975871S #N70	インデックス	¥ 1,100 (¥ 1,210)	1	樹脂	
TH975872S	TH975872S #N70	インデックス	¥ 1,100 (¥ 1,210)	1	樹脂	
TH97590S	TH97590S	ブッシュ	¥ 610 (¥ 671)	1	合成樹脂	
THA1-6	THA 1-6	スペーサー	¥ 1,850 (¥ 2,035)	1		
THA29	THA29	温度調節ハンドル部	¥ 5,500 (¥ 6,050)	1		
THH10A	THH10A	壁付サーモ本体部	¥ 51,800 (¥ 56,980)	1		

品番	TMHG40-1 B	品名	壁付サーモ13 (浴室) (JIS)	3 / 3
----	------------	----	--------------------	-------

金具補修品互換性情報	製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。	2-A1-0015
-------------------	---	-----------

件名	吐水口補修時の注意情報
対象製品	TMG40-1 TMG40-1Z TMHG40-1 TMHG40-1Z TMHG40-1R TMHG40-1RZ TMJ40L2 TMJ40L2Z TMJ40R2 TMJ40R2Z TMHG40B1 TMHG40B1R TMHG40B1RZ TMHG40B1S TMHG40B1SZ TMHG40B3 TMHG40B3Z TMHG40B3R TMHG40B3RZ TMHG40L1 TMHG40L1Z TMHG40L2 TMHG40L2Z TMHG40L3 TMHG40L3Z TMHG40R1 TMHG40R1Z TMHG40R2 TMHG40R2Z TMHG40R3 TMHG40R3Z

新旧製品識別方法

前期型品	切替時期 2011年6月頃	後期型品
<p>整流板 整流網</p>		<p>エアレーター</p>

補修品選定

前期型品	後期型品
<p>本体から整流板を取り外して下さい。</p> <p>交換</p> <p>品番: 5C000132</p>	<p>5C000132で補修できます。 (そのまま取り付けます)</p>

注意 旧型品を補修の際は、整流板の抜き忘れにご注意下さい。
整流板は、水栓本体側に取り付けています。